

東北地方太平洋沖地震に伴う新仙台火力発電所被災状況(1/2)



【津波発生直後(構内西側)】



【集積した堆砂(構内西側)】



【瓦礫類が流入したボイラ設備】



【車両が流入し損壊した構内関係会社事務所】



【発電所進入路損壊(JX前)】




【車両が散乱する構内】

東北地方太平洋沖地震に伴う新仙台火力発電所被災状況(2/2)



【取水口】

【(欄西内給)専鉄式J貯集】



【内港放水口】

【(欄西内給)給直主機貯集】



【外港放水口】



【重油等が付着した取水口消波ブロック】



【破損した深層取水設備】

【(内給)で直給貯集】



【震災前の深層取水設備】

【(内給)専鉄式J貯集】