







## 2. 石垣の安全対策について

### ①石垣の安全対策の検討フロー




### ②必要離隔について (例：中門北側石垣)




### ③現代工法 (案) について

過去の修復において、ジオテキスタイルを配置した石垣について比較

- ・北壁石垣 → 地震による被害なし
- ・本丸北西石垣 → 地震により変形を生じている



<相違点> ジオテキスタイルを背面盛土に定着しているかどうか



現代工法 (案) 【中門北側石垣】



3月6日災害復旧部会の様子