

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
							学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署			警察署 (生活安全課)
114	生出	交通	太白1842 鹿野人來田線	宮城交通バス 人來田発電所前	車両の通行が多く、速度も出している道路を、通学のために1年生が横断しなければならない。信号機も、横断歩道もなく、車両通行の合間をぬって横断する必要がある。	・児童への安全指導と保護者への啓発(学) ・横断歩道の設置(警・交)	○		○				○	○				○	
115	生出	交通	主要地方道31 仙台村田線	茂庭字田尻1 ミニストップ前から生出 橋まで	通学路として指定されているが、片側1車線の道路で歩道が狭い。雨の日に傘をさして、大型車が横を通過すると傘と車両が接触しそうになり、危険である。	・速度・駐車禁止の標識の増設(警・交)				○				○				○	坪沼地区の産廃処理場 に向かう車両が多いため、 午後の通行規制は困難(警・交)
116	生出	交通	仙台村田線	茂庭字大沢地内 ENEOS茂庭SS付近	路線北側には防護柵があるが、ENEOSより南側はないため、危険である。外側線が消えており、歩行者が歩く範囲がわかりづらいため危険である。	・防護柵の設置を可能な範囲で検討(道) ・外側線の引き直しを検討(道)			○					○				○	
117	鹿野	交通	太白322・太白 436の交差点	T字路と横断歩道の関係	押しボタン信号との関係で、どちらからも無理に右折しようとする車両がある。	・児童への交通安全指導(学) ・パトロールの強化(警・交)	○		○				○	○				○	
118	鹿野	交通	太白322	車道と歩道の境界	途中から歩道がなくなっている。冬は雪が固められ、転ぶ歩行者が続出する。	・児童への交通安全指導(学)	○						○					○	
119	鹿野	交通	太白1842・太白 436	交差点	自転車が赤信号でも止まらずに走行している。	・児童への交通安全指導(学) ・交通規制をかける(警・交)	○		○				○	○				○	道路改良工事後に対策 について再検討(警・交)
120	鹿野	交通	国286・太白23 10交差点	交差点	歩道橋工事のため、児童が利用しているが、左折車が一時停止ではないので止まらない。	・児童への交通安全指導(学) ・工事終了後、規制の設置(警・交)	○		○				○	○				○	
121	鹿野	防犯	太白388	鹿野1丁目1番地 鹿野公園付近	公園の木や空き地などにより、人目につきにくい。	・児童への安全指導(学) ・公園課への樹木伐採依頼(学) ・パトカーによるパトロールの強化(警・生)	○				○					○		○	
122	八本松	交通	市道2410	郡山3丁目付近の郡山 堀	通学路に沿って流れる郡山堀が一部暗渠化されたが、まだ開渠となっており、流量が多い時期などは、児童が流される心配があり危険。	・児童への交通安全指導(学) ・水路管理者と協議し、ガードレール改修を検討(道) ・一時停止標識の移設(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	
123	八本松	交通	市道2410が市 道2382に接する 付近	郡山3丁目×木公園前 横断歩道	多くの児童が使用する横断歩道に設置されている「通学路」の表示が消えており、通行する車両から見えにくく危険。	・児童への交通安全指導(学) ・通学路標識の設置(道)	○	○					○	○				○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
							学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署			警察署 (生活安全課)
124	八本松	交通	長町八木山(その8)線	ファミリーマートあすと長町店駐車場	ファミリーマートへの車の出入りが多い。駐車場が広く、大型トラックの出入りも多い。大型トラックが歩道側に駐車していると、他の車の出入りの際、子供たちと運転者双方から見えにくい状況となるため、非常に危険。	・児童への交通安全指導(学)	○						○					○	
125	八本松	交通	元寺小路郡山線	八本松市民センター付近歩道	仙台中心部から国道4号鹿又交差点に向かって南下する車がスピードを出して通るため、日常的に危険。特に八本松市民センターの前の信号は横断歩道を八本松児童館を利用する児童が渡るため、運転者が減速を意識できるような標識等がないことが課題。	・児童への交通安全指導(学) ・通学路標識の設置(道)	○	○					○	○				○	
126	八本松	交通	八本松小学校東脇線	校庭南の通学路にあるブロック塀と木製電柱	通学路となっている校庭南側の細道は自家用車がすれ違うことができない位の幅であるにもかかわらず、ブロック塀や木製電柱があり、大変危険。	・木製電柱の撤去を東北電力に依頼(学) ・木製柱の街路灯は、木製柱を撤去し、移設(道)	○	○					○	○				○	
127	大野田	交通	大野田五丁目2号線	大野田小学校東側横断歩道太白区大野田5丁目11-5あたり	学校側には歩道があるが、反対側には歩道がない。横断歩道があるが、そこを渡らない歩行者もいる。	・警戒標識(通学路)の設置(道) ・停止線等の引き直し(警・交)		○	○					○	○			○	
128	大野田	交通	大野田五丁目歩行者専用道路2号線	太白区長町南3丁目39-14近く	橋が近くにあるため、横断歩道がないにも関わらず渡ろうとする歩行者が多い。カーブになっているため、車の見通しも悪い。	・児童への交通安全指導の徹底(学) ・他の道路を使用し、当該道路を使用しないよう指導(学)	○						○					○	
129	大野田	交通	大野田(その2)線	太白区大野田5丁目29-12近く横断歩道	児童が多く使用するが、信号機がない。時間によっては車が途切れないときもある。	・児童への交通安全指導(学) ・学校・地域による見守り(学)	○						○					○	
130	大野田	交通	仙台館腰線 大野田一丁目1号線	旬菜食健ひな野長町店(太白区大野田1丁目4)前交差点	時間にもよるが、自転車の通行量が多い。また、短い横断歩道のため、信号を無視して渡る自転車も多く見られる。	・登校時の見守り(学) ・「通学路」の看板を新しいものに変更(学)	○						○					○	
131	大野田	交通	仙台館腰線	セブンイレブン仙台富沢駅前店(太白区大野田5丁目20-1)前交差点	道路からセブンイレブンに入ろうとする車が多い。お店の駐車場に入る入り口も広く、また複数あるため、多くの車が歩道を横切ることになる。	・学校・地域による見守り(学)	○						○					○	
132	大野田	交通	郡山折立(その5)線	ナイスグランソレイユ長町南(太白区太子堂4-1)前横断歩道	信号機がない横断歩道であるが、車の通行量が多い。	・児童への交通安全指導(学) ・学校・地域による見守り(学) ・横断旗の数を増やす(学)	○						○					○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
							学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署			警察署 (生活安全課)
140	富沢	交通	太白2201と1706の交差点	セザールから南大野田デイサービスへの横断歩道	過去に車同士の事故が何度かあった危険な場所。	・防犯ボランティア、保護者による見守りの強化(学) ・規制標識(速度・駐車禁止)の交換(警・交)	○		○				○		○			○	
141	富沢	交通	太白2201と1715の交差点	オリコ者宅前の横断歩道	スピードを出す車が多く、一時停止をしないドライバーもいる。駐車場に入ろうとする車もあり、危険。	・「止まれ」文字・交差点マークの書き直し(道)		○					○					○	
142	富沢	交通	太白2140と2139の交差点	サウスウインド前の交差点	スピードを出す車が多く、一時停止をしないドライバーもいる。駐車場に入ろうとする車もあり、危険。	・「止まれ」の書き直し(道) ・横断歩道・停止線・ダイヤモンドの直し(警・交) ・樹木の枝払い(公園課)		○	○				○	○				○	○
143	富沢	交通	太白2140と2682の交差点	ナイスアーバン前の交差点	スピードを出す車が多く、一時停止をしないドライバーもいる。	・「止まれ」文字・センターライン書き直し(道) ・横断歩道・停止線の直し(警・交)		○	○				○	○				○	
144	富沢	交通	太白2185と2628の交差点	車両基地と富沢病院近くの交差点	横断歩道がない。	・児童への交通安全指導(学) ・横断歩道は設置(警・交)	○		○				○	○				○	
145	富沢	交通	太白2709と2692の交差点	TSUTAYAから南へ向かう道路と富沢病院北側を西方向へ向かう道路の交差点	車両側に一時停止がない。交通量も多いため、注意が必要。	・交差点マーク(路面標示)の新設(道) ・停止線・ダイヤモンドの直し(警・交)		○	○				○	○				○	
146	富沢	交通	太白2141と2628の交差点	富沢病院北西の交差点	車両側に一時停止がない。交通量も多いため、注意が必要。	・交差点マーク(路面標示)の新設(道) ・ダイヤモンドの直し(警・交)		○	○				○	○				○	
147	富沢	交通	太白2141と2682の交差点	すぎのこ保育園付近の交差点	東西道路に一時停止がなく、危険。横断歩道もカーブの先にあるため見通しが悪い。	・横断歩道手前に「歩行者注意」の路面標示もしくは警戒標識(交差点)の設置(道)		○					○					○	
148	富沢	交通	太白2136と2113の交差点	セブンイレブン前の交差点	車の出入りが多く危険。	・防犯ボランティアによる見守りの強化(学) ・「止まれ」文字の書き直し(道) ・通学路標識の設置(道)	○	○					○	○				○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）	その他
156	四郎丸	交通	太白2037(中田落合街道2号線)		歩道がないために児童の安全が確保できない状況である。町内会等より早急に用水路の暗渠化による歩道の整備を要望されている。	・児童への交通安全指導(学) ・既設用水路の上にコンクリート板を設置し、その上を歩道として活用(道)	○	○					○	未						歩道整備中、R8年度施工予定(道)
157	四郎丸	交通	太白864(袋原落合線)		歩道が設置されているものの、歩道幅員1m程度と狭いため、歩行者の通行に支障をきたしており、地元より歩道拡幅の要望を受けている。	・児童への交通安全指導(学) ・隣接する水路に蓋をかけ、歩道を拡張(道)	○	○					○	未						歩道整備中、R8年度施工予定(道)
158	上野山	交通	太白1398(山田住宅幹線) 太白1842(鹿野人来田線)	セブンイレブン仙台山田店前横断歩道及び敷地内駐車場	児童の登下校時に車両の交通量が多い。またセブンイレブン敷地内にある駐車場に入るまで縁石がないため、車両が車道のどこから進入してくるかが児童にとって予測しづらい。	・店舗に縁石設置について交渉する(学) ・店舗の承諾を得た場合、縁石の設置(道) ・横断歩道の引き直し(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
159	上野山	交通	太白1395(山田旗立線) 太白1842(鹿野人来田線)	シナネン石油(株)セルヴス鉤取向かえにある交差点	太白団地方面へ右折しようとする車両から横断歩道を歩いている児童が見えづらい。	・交差点付近の植木柵を撤去し、ガードレールを設置(道)		○						○					○	
160	八木山	交通	太白48(八木山本町二丁目16号線) 太白51(八木山本町二丁目19号線)	八木山小学校から歩道橋を渡って本町2丁目への坂道	本町2丁目から登下校する児童が通る。坂の下まで行くと広い歩道があるが、坂の途中の箇所は歩道が狭くなっており、縁石やガードレールも設置されていない。一時停止もないため、坂を下りてくる自動車がスピードを上げて通る箇所。	・停止線の修繕(警・交)									○				○	
161	八木山	交通	太白110(長町恵通1号線)	柴崎歯科北側道路	八木山小学校から東へ青山地区から登下校する児童が通る。歩道は狭く、縁石がある箇所もあるが、ほぼ何もない箇所の方が多い。バス通りにもなっており、交通量も多い。信号も少ないため、自動車がスピードを出して走っている。	・「速度注意」の路面標示の検討(道) ・速度・駐車禁止標識の更新(警・交)		○	○					○	○				○	
162	八木山	交通	太白56(八木山本町二丁目24号線)	芦の口緑地西側交差点から南西に進む道路	八木山小学校から南へ、みやぎ生協八木山店前の交差点を使用する八木山東地区から登下校する児童が通る。交差点付近の歩道は広く、ガードレールもあるが、八木山東地区の方へ歩いていくと縁石もガードレールもない狭い歩道となっている。三神峯、西多賀方面へ抜ける道となっており、交通量も多い。	・路面標示の引き直しの検討(道) ・停止線・予告マークの修繕(警・交)		○	○					○	○				○	

R3太白区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					備考		
							学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署		警察署 (生活安全課)	その他
173	人来田	交通	太白1461(日本平18号線)	日本平通学路(ロータリーより1本東側の南北道路)	朝、通勤車両が多い。歩道もなく、注意が必要である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) ・外側線の引き直し(道) ・一時停止標識の更新(警・交) ・横断歩道標識の設置と更新(警・交) ・「止まれ」文字の標示(警・交) 	○	○	○				○	○	○				○
174	西中田	交通	主要地方道39(仙台岩沼線) 太白978(西中田2号線) 太白979(西中田3号線)	高架下道路	見通しが悪いため危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) ・保護者や地域ボランティアの協力(学) 	○						○						○
175	西中田	交通	太白972(西中田幹線2号線) 太白978(西中田2号線) 太白979(西中田3号線)	高架下道路	見通しが悪いため危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・「止まれ」文字の引き直し(道) ・横断歩道設置の検討(警・交) 		○	○					○	○				○
176	西中田	交通	太白971(西中田幹線1号線) 太白978(西中田2号線) 太白979(西中田3号線)	高架下道路	見通しが悪いため危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) ・保護者や地域ボランティアの協力(学) ・横断歩道の設置(警・交) 	○		○				○	○					○