


H28 住吉台小学校 通学路対策箇所図



104

- ・朝の通勤・通学時間帯に、西三丁目方面から東に向けて、スピードを上げて通行する車が見られ、団地内でも危険箇所となっている(事故も多い)。連合町内会でも看板を設置するなどしているが、さらなる安全対策が望まれる。

<対策メニュー>

- ・交差点のセンター部に十字マーク設置(道)
- ・停止線、横断歩道の補修(警)

103

- ・バス通りを横切ることになり危険である。

<対策メニュー>

- ・黄色のとまれを消去(道)
- ・停止線、横断歩道の補修(警)

105

- ・西二丁目の民家から当道路を横切って歩道に上がり、登下校する児童は多い。そのため、ドライバーへの注意喚起が必要である。

<対策メニュー>

- ・南側のT字交差点部、歩道延長上にドットライン(道)
- ・南側の中学校側歩道巻込み部、L型側溝補修(道)
- ・T字交差点部のT字マーク3ヶ所(道)
- ・停止線、横断歩道の補修(警)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所

