

H28泉区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全完了又は実施	備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
86	黒松小学校	泉5490 黒松8号線	仙台市泉区黒松3丁目 ホクト黒松前丁字路交差点 の横断歩道	見通しが悪く横断歩道が見えない づらい。 路上の表示が消えかかっている。	・雑草の除草(道) ・停止線、横断歩道の補修(警)		○					○				○	
87	黒松小学校	仙台市泉区黒松 2丁目	愛隣坂上パークアベニュー 前の丁字路交差点の横断 歩道	狭い丁字路の信号がない交差点。 路上の表示が消えかかっている。	・横断歩道の補修(警)											○	
88	黒松小学校	泉5541 杉ノ田真美沢線	仙台市泉区八乙女中央5丁 目 愛隣坂下公文前の横断歩 道	狭い両面通行の路地の信号がない 横断歩道。 路上の表示が消えかかっている。	・ストップマーク(シール)を貼り直す(学) ・アスファルト舗装擦り付け補修(道) ・停止線、横断歩道の補修(警)	○	○					○	○			○	
※2	黒松小学校	仙台市泉区八乙 女中央8-40	グローリオ八乙女中央前横 断歩道	交通量が多く、信号機のない横断 歩道 通過する車のスピードが速 い。 渋滞時には、横断歩道上にも停車 することがある。	・学校による交通指導(学)	○						○				○	
89	南光台小学校	泉5685 南光台119号線	泉区南光台7丁目1-45前交 差点 みやぎ生協南光台店前の交 差点	交通量が多く縦横から車が往来す る。	・学校による交通指導(学) ・消えかかっている区画線(センターライン)の 引き直し(道) ・停止線、横断歩道、ダイヤモンドの補修 (警)	○	○					○	○			○	
90	南光台小学校	泉5685 南光台119号線	泉区南光台7丁目1-86前交 差点 南光台7丁目のスポーツクラ ブ前の交差点	交通量が多く縦横から車が往来す る。	・学校による交通指導(学) ・消えかかっている区画線(センターライン)の 引き直し(道) ・停止線、横断歩道、ダイヤモンドの補修 (警)	○	○					○	○			○	
91	南光台小学校	泉区南光台7丁 目 28-36前交差点	南光台7丁目のきむらや前 の十字路	交通量が多く道路が細いうえに縦 横から車が往来する。	・学校による交通指導(学) ・停止線、横断歩道、ダイヤモンドの補修 (警)	○						○				○	
92	南光台小学校	泉5001 南光台幹線1号 線	泉区南光台7丁目2-25前交 差点 四条通 エスパル電気前	信号機なしの右左折ありの道路。	・学校による交通指導(学) ・薄くなった区画線:カーブくくセンター・ドットライ ンの引き直し(道) ・停止線、横断歩道、ダイヤモンドの補修 (警)	○	○					○	○			○	
93	南光台小学校	泉5009 南光台幹線9号 線	泉区南光台1丁目12-19前 交差点 南光台1丁目今野燃料店前 交差点	信号機なしの交差点で見通しが悪 く、バスや車の他、バイク・自転車 の通行が多い。	・学校による交通指導(学) ・薄くなった区画線(センターライン)の復旧 (道) ・下り坂の上部に「横断者あり」の文字の 表示(道) ・停止線、横断歩道、ダイヤモンドの補修	○	○					○	○			○	
94	将監小学校	将監4丁目	将監4丁目交差点	信号が短く、渡るのが危険。	・停止線、横断歩道の補修(警)											○	

H28泉区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考		
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		実施完了又は	
95	将監小学校	泉3007 将監幹線2号線	将監1丁目 将監東中学校付近の交差点	歩行者が渡る際、植木によって視界不良。運転者が気づきづらい。	・視界不良については、中央分離帯の北東部の植栽樹を10本程度撤去する(道) ・北東の公園用地から歩道にはみ出ている植栽の剪定(道)		○						○					
96	高森小学校		高森3丁目集会所付近の交差点	車の交通量が多い。横断歩道の白ペンキがだいぶはげている。														台風により点検中止
97	高森小学校		高森4丁目集会所付近	信号機がない上、見通しが悪い。														台風により点検中止
98	泉ヶ丘小学校	泉2006 泉ヶ丘幹線5号線	泉ヶ丘駐在所交差点から南(泉ヶ丘2丁目)に続く通学路路線全般	道幅が狭く車がすれ違おうと路側帯に進入する形になる。路側帯のペイントが一部見えにくくなっている。	・センターライン・路側帯の復旧・黄色のとまれ消去(道) ・泉ヶ丘駐在所前から泉ヶ丘小学校にかけての停止線、横断歩道の補修(警)		○		○			○		○				
99	泉ヶ丘小学校	泉2003 泉ヶ丘幹線2号線	学校前時間帯進入禁止区間の道路	歩道が狭い。路側帯が狭く、冬場に雪が降ると危険。	・横断歩道の補色・停止線の引き直し(道) ・冬場の安全な通行を確保するために南側の通行帯を北側に変更する。(道) ・センターの位置が南側にずれる。センターのずれた部分のすべり止舗装を削り、路側帯側にすべり止舗装が追加となる:費用について経済的な工法を検討する(道) ・東側の路側帯部は、カー舗装(緑色)とする(道) ・丁字交差点にカーブミラーを設置する(道)		○					○						
100	鶴が丘小学校	泉6132 鶴が丘13号線	鶴が丘1丁目9～50番地路上	「止まれ」の文字が消えている。停止線が消えかかっている。路側帯が消えかかっている。	・路側帯の区画線の引き直し(道) ・路側帯が消えている箇所の交差点部のセンターに十字マーク引き直し(道) ・宅地の植栽のはみ出しによる「止まれ」標識確認出来ない点は、個別宅地に庭木の剪定依頼(道) ・停止線、横断歩道の補修(警)		○		○			○		○				
101	鶴が丘小学校	泉6133 泉ヶ丘14号線	鶴が丘1丁目50番地付近校門前付近の路上	「止まれ」の標識がない。止まれの文字が消えている。路側帯が消えかかっている。	・路側帯の区画線の引き直し(道)		○					○						
102	鶴が丘小学校	泉6123 鶴が丘4号線	鶴が丘1丁目52番地路上	路側帯が消えている。	・路側帯の区画線の引き直し(道) ・停止線、横断歩道の補修(警)		○		○			○		○				
103	住吉台小学校	泉1152 住吉台1号線	住吉台東3丁目バス停住吉台中央西側交差点	バス通りを横切ることになり危険である。	・黄色のとまれを消去(道) ・停止線、横断歩道の補修(警)		○		○			○		○				

H28泉区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全 実 施 完 了 又 は	備考
						学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他	学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他		
104	住吉台小学校	泉1382 住吉台106号線	住吉台西4丁目集会所付近 交差点	朝の通勤・通学時間帯に、西3丁目方面から東に向けて、スピードを上げて通行する車が見られ、団地内でも危険箇所となっている(事故も多い)。連合町内会でも看板を設置するなどしているが、さらなる安全対策が望まれる。	・交差点のセンター部に十字マーク設置(道) ・停止線、横断歩道の補修(警)		○		○				○		○		
105	住吉台小学校	泉1360 住吉台84号線	住吉台西4丁目中学校南西 角～住吉台西4丁目公園 交差点及び道路上	西2丁目の民家から当道路を横切って歩道に上がり、登下校する児童は多い。そのため、ドライバーへの注意喚起が必要である。	・南側の丁字交差点部、歩道延長上にドットライン(道) ・南側の中学校側歩道巻込み部、L型側溝補修(道) ・丁字交差点部のT字マーク3ヶ所(道) ・停止線、横断歩道の補修(警)		○		○				○		○		
106	桂小学校	泉5 荒巻大和町線	桂小学校東側歩道	歩道に亀裂が入り段差がある。	歩道部のケヤキの根上りを撤去して歩道舗装修繕を行う(道)		○						○		○		