

H29 大野田小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校、PTA（学）
 ・道路管理者（道）
 ・警察署（警）



56
 カーブになっており、見通しが悪く交通量も多い
 <対策メニュー>
 ・信号機の設置(警)

— : 通学路
 ● : 要対策箇所