

# H29 高森東小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA (学)
- ・道路管理者 (道)
- ・警察署 (警)

72

通勤車両の抜け道になっており交通量が多く、直線でスピード超過している。歩道がないため危険

### ＜対策メニュー＞

- ・通行車両の速度を抑える表示等を、地域と協議し設置(学)
- ・調整池ガードレール側の除草(道)

指定通学路  
追加予定

71

通勤車両の抜け道になっており交通量が多いが、クランクで見通しも悪く、歩道もないため危険

### ＜対策メニュー＞

- ・通行車両の速度を抑える表示等を、地域と協議し設置(学)
- ・調整池ガードレール側の除草(道)

73

通勤車両の抜け道になっており、下り坂のためスピードが上がるが、車両・児童ともお互いの存在に気づき辛い箇所

### ＜対策メニュー＞

- ・視認性を上げるため、横断歩道手前の街路樹を2本伐採し、街路灯もLEDにする(道)
- ・路面表示(ドットライン)を設置(道)

— : 通学路

● : 要対策箇所