

H29太白区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		全て完了又は実施
48	生出小学校	国道286秋保街道	赤石橋付近	横断歩道はあるが、大型トラックの交通量が多い。歩道がない。	・県道の北側に歩道を整備する(道)		○										90m整備完了済。未買収用地に残工事あり(30m)。R6年度完了予定
49	鹿野小学校	太白322・436の丁字路	鹿野小学校北側の緑ヶ丘から下りてきた坂の丁字路	車やバスの交通量の多い下り坂の一番下に、信号機のない横断歩道がある。	・劣化した横断歩道表示の補修(警)										○	信号機設置要望について本部に上申予定(警)	
50	鹿野小学校	太白269	子平町郵便局近くの交差点	車と自転車の交通量が多く危険。	・敷地内バス停前に、止まれの表示を引くよう東工大に要望(学) ・外側線・中央線の引き直し(道)	○	○					○	○			○	道路課の対策により大学への要望が不要となったため完了(学)
51	鹿野小学校	太白436	鹿野本町丁字路 佐々木悦子産科前	車と自転車の交通量が多い。信号機がない。	・路面表示の設置(道)		○									○	
52	八本松小学校	太白2308	郡山4丁目7～8番地内八本松小学校前歩道橋	歩道橋の老朽化(滑り止めゴムの劣化)。	・H31年度に全面改修計画あり(道)		○									○	
53	八本松小学校	太白2308	八本松1丁目12番～15番地内道路(広瀬河畔通)歩道	歩行者及び自転車の交通量に対して、歩道の幅が狭い。	・児童への交通安全指導(学)	○						○				○	
54	八本松小学校	太白2308	八本松1丁目12番～15番地内道路(広瀬河畔通)歩道と学校入り口付近	自転車が道いっぱい通行しており、建物やカーブ等のため、児童に気づかず、接触の危険性が高い。	・児童への交通安全指導(学) ・学校入り口から歩道へ出る箇所へポールコーンの設置(道)	○	○					○	○			○	
55	金剛沢小学校	太白区1151・1183・1674合流地点	大谷地6-15庄子スーパー前	交通量が多いが交差点の道が狭く、見通しも悪い。児童の生活道路のため、事故の心配がある。	・ボランティアによる見守り(学) ・スクールゾーン(路面表示)の設置(道)	○	○					○	○			○	
56	大野田小学校	太白2599	大野田5-27-5付近	カーブになっており、見通しが悪く交通量も多い。	・信号機の設置について検討(警)											○	優先度の高い箇所。本部に設置要望をしていく(警)

H29太白区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		全て完了又は実施
57	八木山南小学校	太白1179 鉤取2丁目17-30 バス通り	バス通りに引かれている路側帯の歩行者通行部分	バス通り路側帯の歩行者通行部分をカーブミラーの支柱がふさいでおり、児童が車道にはみ出している。	・カーブミラーの支柱交換(道)		○					○				○	
58	八木山南小学校	太白1179 鉤取2丁目23-34 バス通り	バス通りに引かれている路側帯の歩行者通行部分	バス通り路側帯の歩行者通行部分をカーブミラーの支柱がふさいでおり、児童が車道にはみ出している。	・カーブミラーの支柱交換(道)		○					○				○	
59	八木山南小学校	太白1179 鉤取2丁目23-55 バス通り	バス通りに引かれている路側帯の歩行者通行部分	バス通り路側帯の歩行者通行部分をカーブミラーの支柱がふさいでおり、児童が車道にはみ出している。	・カーブミラーの支柱交換(道)		○					○				○	
60	富沢小学校	太白2140 富沢南2丁目	加納ファミリー歯科付近交差点	信号機のない交差点。交通量が多い。	・南北に「横断者注意」の路面表示の設置(道)		○					○				○	