

H29若林区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全実施完了又は	備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
37	荒町小学校	国道4号線 愛宕上杉線	七十七銀行荒町支店前交差点	交通量が多く、横断歩道上に車両が停止し、横断に支障をきたす。	・横断歩道の待機方法など、児童への交通安全指導の徹底(学) ・保護者や地域と連携し、見守りや声掛け(学) ・車両誘導線・外側線の引き直し(道) ・横断歩道の引き直し(警)	○	○		○			○	○		○		
38	連坊小路小学校	若林50	連坊一丁目1番交差点	市道開通による交通量の増大。	・児童への交通安全指導の徹底(学)	○						○				○	
39	連坊小路小学校	若林141	子平町郵便局近くの交差点	路側帯の白線の消失。	・区画線の引き直し(道)		○					○				○	
40	連坊小路小学校	若林141	若林区連坊二丁目～木ノ下一丁目	北行き(新寺通り行き)の一方通行であるが、道幅が狭く、また、交通量も多いため危険である。	・ドットラインの設置(道)		○					○				○	
41	連坊小路小学校	若林48	連坊小学校南側門扉付近	歩道に設置された「児童飛び出し注意」のボールの破損。	・児童への交通安全指導の徹底(学) ・横断防止柵の設置(道) ・横断歩道の道路標識、路面表示の補修(警)	○	○		○			○	○		○		
42	南小泉小学校	若林140	木ノ下4丁目～保春院前丁成田町の通りと交差する横断歩道	信号がないため横断者が危険。	・児童への交通安全指導の徹底(学) ・「交差点注意」の路面表示の設置・交差点マークの引き直し(道) ・視認性の高い灯火式横断歩道標識の設置上申(警)	○	○		○			○	○		○		
43	南小泉小学校	若林140 木ノ下4丁目～保春院前丁	成田町の通りと交差する横断歩道	信号がないため、横断者が危険。	・児童への交通安全指導の徹底(学) ・地域への交通安全についての声掛け(学)	○						○				○	
44	沖野小学校	市道井土浜線	主要地方道 井土～長町線	片側に歩行者用歩道がなく、路側帯が細くて危険。	・児童への交通安全指導の徹底(学)	○						○				○	
45	沖野小学校	若林906 市道沖野3丁目6号線	仙台市若林区沖野3丁目20番地付近	交差点に面したブロック塀が高く、見通しが悪く接触の危険がある。	・区画線の引き直し。ドットラインの設置(道)		○					○				○	

H29若林区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		実施完了又は
46	蒲町小学校	県道235	蒲町29 雷神社公園へ向かう道路	車が通るが、道幅が狭い。	・路面表示の引き直し(道)		○					○				○	
47	蒲町小学校	若林1205	蒲町字東25-2 ピア歯科前横断歩道	横断歩道はあるが、信号がない。 速度超過車両が多い。	・横断歩道の新設・道路標識の更新を実施予定(警)				○				○			○	