


# R2年度 蒲町小学校 通学路対策箇所図



**【対策検討メンバー】**  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)

47(蒲町小5)  
 ・交通量が多く危険。飛び出し事故発生箇所。  
**＜対策内容＞**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・路側帯のカラー化(道)  
 ・交通安全教室の実施(警・交)

48(蒲町小6)  
 ・登下校時に横断歩道を利用する児童が多い。横断歩道はあるが、信号機がない。交通量が多く大変危険である。  
**＜対策内容＞**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・交通取り締まりの強化(警・交)  
 ・交通安全教室の実施(警・交)

45(蒲町小3)  
 ・カーブが連続しており、道幅が狭く見通しが悪い。  
**＜対策内容＞**  
 ・道路拡幅工事までの間、デリニエータ設置・ドットライン・路面標示で対応中(道)  
 ・交通取り締まりの強化(警・交)  
 ・交通安全教室の実施(警・交)

46(蒲町小4)  
 ・登下校時、横断歩道のない道路を横断しなければならない。  
**＜対策内容＞**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・停止線の再塗装(警・交)  
 ・交通取り締まりの強化(警・交)

44(蒲町小2)  
 ・道幅が狭い割に車通りが多い。歩道がないので歩行は危険を伴う。  
**＜対策内容＞**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・外側線の設置(道)

43(蒲町小1)  
 ・横断歩道はあるが、信号がない。カーブになっていて見通しが悪い。車がスピードを出している。  
**＜対策内容＞**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・防護柵の設置検討(道)  
 ・交通取り締まりの強化(警・交)  
 ・交通安全教室の実施(警・交)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所

