


R3年度 八幡小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)



(八幡小1)
 土橋通に歩道がなく、交通量が多い。自転車が多い速度で通過する場合もあり、登下校時の危険を感じる。
<対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・「歩行者注意」の路面標示の実施(道)

(八幡小2)
 店舗の駐車場が歩道を経由して入る様式のもののため、危険に感じる場合がある。
<対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・店舗前の乗入れ箇所と横断歩道が近接している箇所にポストコーンを設置(道)

(八幡小3)
 歩道が明確ではない部分が多く、グリーンベルトに自動車が入ってしまうこともあり、登下校時に危険を感じる。
<対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・区画線の引き直し(道)
 ・カラー舗装の再塗装(道)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所

