

# R3年度 福室小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)

(福室小1)  
 児童館前がカーブになっており見通しが悪い。道幅も狭く、交通量も多い。スピードを出して通行する車が多い。常に児童と車両が近く接触の危険もある。交通量が多く、歩行者の横断も多い。  
 <対策内容>  
 ・児童への交通安全指導(学)  
 ・区画線(外側線)の引き直し(道)  
 ・「歩行者注意」の設置(道)  
 ・NTTに対し電柱に車への注意喚起表示の設置を申請(児童館)

(福室小2)  
 交通量が多く、歩行者の横断も多い。  
 <対策内容>  
 ・児童への交通安全指導(学)  
 ・登下校時には新藤のある横断歩道を利用するよう指導(学)

(福室小3)  
 歩道は広いが、横断歩道や信号のない場所を渡らなければならない箇所がある。見通しが悪い。下校中の児童が当該交差点に飛び出し、自動車と接触する事故が発生した。  
 <対策内容>  
 ・児童への交通安全指導(学)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所

