R5年度 愛子小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- •教育委員会、学校(学)
- •道路管理者(道)
- ·防犯担当部署(区民)
- •警察署交通課(警•交)
- 警察署生活安全課(警·生)

(愛子小2)

一日を通して、交通量が多い。信号機、横断歩道はあるが、 通行する車両の速度が速い上に、減速せずに曲がる車が 多い。横断歩道の塗装が剥がれている。

<対策内容>

福田

- ・児童への安全指導(学)
- ·R457横断步道手前に注意喚起路面標示設置(国道)
- ・横断歩道の引き直し(警・交)

(愛子小1)

交通量多いが、トンネル内は暗く、見通しが悪い。付近には工場 があるが、緊急時に助けを求められるような住宅が少ない。

爱子駅

<対策内容>

- ・児童への安全指導及び防犯指導(学)
- ・子ども110番の家(店)へ見守り依頼(学)
- ·防犯パトロールの実施(警·交)
- ・地域団体(愛子地区防犯協会)に防犯パトロール時の巡回ルート に組み入れ依頼(区生)

(愛子小3)

给力力

横断歩道があるが信号機は設置されていない。横断 歩道の塗装が剥がれている。

- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)
- ・転落防止柵の設置(国道)
- ・横断歩道の引き直し(警・交)

首上

₽PASCO

GeoTechnologies

:交通対策箇所

:通学路

広瀬中

新宮

:防犯対策箇所