

R5年度 福室小学校① 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(福室小1)

細い路地で見通しが悪い上、交通量が多い。カーブミラーが設置されているものの、車からは福室小学校から南下してくる児童が見えにくい。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・電力会社へ電柱移設の要望(学)
- ・パトロールの実施(警・交)

— : 通学路

● : 交通対策箇所

R5年度 福室小学校② 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(福室小2)

新しく開通した道路で、朝夕の交通多く、車両のスピードが速い。
横断歩道あるが、歩行者がいても車両が停止することが少ないため、危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・学校ボランティア防犯巡視員の見守り活動の継続(学)
- ・パトロールの実施(警・交)
- ・交通指導取締りの実施(警・交)

