

R6年度 幸町南小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(幸町南小1)

校門前の歩道が狭く、見通しが悪い。自転車の通行も多い。交差点の南側は雨水がたまりやすく、児童に水はねの被害がある。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・交差点内舗装改修(道)
- ・自転車に対する街頭指導実施の検討(警・交)



- : 通学路
- : 交通対策箇所