

R6年度 蒲町小学校① 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校(学)
・道路管理者(道)
・警察署交通課(警・交)


(蒲町小1)
東西方向の横断歩道に歩行者用信号がなく、南北方向も押しボタン式横断歩道であるため、右左折車が多く、横断が大変危険である。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)
・保護者、地域ボランティアへ周知(学)
・パトロールの強化(警・交)

(蒲町小4)
車の抜け道になっており、狭い道であるが、交通量が多い。また、自転車もスピードを出している状況である。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)
・保護者、地域ボランティアへ周知(学)
・「速度注意」「歩行者注意」等の路面標示(道)
・パトロール活動の強化(警・交)

— : 通学路
● : 交通対策箇所



R6年度 蒲町小学校② 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(蒲町小2)

カーブで見通しが悪い上に、交通量が多く、車がスピードを出している。横断歩道しかなく、登下校が大変危険である。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・保護者、地域ボランティアへ周知(学)
- ・信号機の新設を検討(警・交)
- ・横断歩行者妨害との交通取り締まりを強化(警・交)

(蒲町小3)

路肩の白線とカラー舗装が薄くなっており、認識しにくい状況である。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・保護者、地域ボランティアへ周知(学)
- ・外側線、中央線の塗直し(道)

— : 通学路

● : 交通対策箇所