


# R6年度 八木山小学校① 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(八木山小3)

通学時に多数の自動車やバイクが抜け道として使用している。坂道のためスピードを出しての走行が見られる。児童が道路を横断するが、飛び出す場合もあり危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・路面標示(「減速」)の新規設置(道)

(八木山小4)

松が丘方面から桜木町、向山方向へ抜ける道路で交通量が多い。下校時には、桜木町4番地方面から下ってくる児童が飛び出すことがある。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・通学路の再検討(学)
- ・路面標示(「止まれ」)の再塗装(道)

(八木山小7)

側溝に蓋のない箇所が多く見られ、児童が落ちて怪我をする危険性がある。

<対策内容>

- ・蓋つき側溝への入れ替え(道)

(八木山小10)

停止線が消えていたり、描かれていたりしない。歩行者と車との接触が心配である。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・路面標示(「止まれ」)の再塗装(道)
- ・停止線の再塗装(警・交)

(八木山小2)

『制限速度30キロ』などの標識が色褪せている。勾配が急なため自動車がスピードを上げて運転する傾向がある。

<対策内容>

- ・標識の更新(警・交)

(八木山小1)

変則四叉路の交差点。昨年度、一時停止線を引いた経緯あり。しかし、「子供飛び出し注意」の看板が、公園内にあり、ドライバーからは見えない状況にある。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)

— : 通学路

● : 交通対策箇所

# R6年度 八木山小学校② 通学路対策箇所図

