									ネ	<b>ままりまた</b>	.当部署	<b>雪</b>		対	策完了	又は糺	<b>迷続実</b>	施		
一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学   ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	道路管理者	担当部署	署	その他	全て完了又は実施	備考
23	荒町	1			七十七銀行荒町支店前 交差点	北上する自動車が赤信号間際に交差点に進入すると、横断歩道の距離が長いため、 歩行者信号青で渡っている人に接触しそうになる。H31年度の4月に本校児童がバスと接触する事故が起きている。	・児童への安全指導(学) ・交通指導教室等の協力依頼(学) ・PTA等の見守りの継続(学)	0												・車両・自転車・歩行者のルールの徹底・マナーの向上が必要。
24	荒町	2		国道286号線 土樋線(青葉1313) 土樋藤塚(その1)線(若林 1157)	愛宕大橋北側の交差点	通行量が非常に多く、特に朝の通勤時は赤信号に変わる直前でもスピードを出して通過する自動車や自転車が多い。	・児童への安全指導(学) ・交通指導教室等の協力依頼(学) ・PTA等の見守りの継続(学)	0												・車両・自転車・歩行者のルールの徹底・マナーの向上が必要。
25	荒町	3	交通		11・5 友石侗がり北上	通行量が非常に多く、特に朝の通勤時は赤信号に変わる直前でもスピードを出して通過する自動車や自転車が多い。	・児童への安全指導(学) ・交通指導教室等の協力依頼(学) ・PTA等の見守りの継続(学) ・公園課へ街路樹の剪定依頼(道)※若林 ・信号機にルーバー(信号機につけるフードのようなもの)の設置を検討する(警・交)※若林署	0	0	0										・令和6年9月より剪定予 定(道・公園)
26	南小泉	1	交通		大和町1丁目13-30地先 の細い通路	人がすれ違えない狭さの通路に自転車、二 輪車も通行するとのこと。	・児童への安全指導(学) ・保護者への注意喚起(学) ・通学路経路の再検討(学) ・路面標示の設置(道) ・通学路注意のポストコーン設置(道)	0	0											
27	七郷	1	六语	荒井三丁目6号線(若林 1320) 荒井三丁目11号線(若林 1325)	荒井三丁目公園南東側	通行量が多い。公園と向かい側にある駄菓子屋を行き来する児童が多く、危険である。 回り道をして横断歩道を通るように指導しているが、なかなか浸透しない。	・児童への安全指導(学)(児) ・学校防犯ボランティア巡視員の見守り強化(学) ・外側線の引き直し(道)	0	0				0							
28	七郷	2	交通	県道235号線 長喜城霞目線(若林653)	車線の交差点	学校前の交差点であり、多くの児童が通行し、交通量も多い。曲がりがきつく大型車両が膨らんで左折・右折するため、接触事故が懸念される。	・児童への安全指導(学) ・(長喜城霞目線)歩道の整備(道)	0	0											・道路改良(歩道整備)工事は冬までに完了(道)
29	七郷	3	交通		七郷中学校西側の片側3 車線の交差点	交通量が多く、左折・右折する車両も多い。 その間を児童が長い横断歩道を渡るため、 接触事故の危険性が高い。	・児童への安全指導(学) ・外側線の引き直し(道) ・防護柵の設置(道) ・歩行者用信号機が視認しにくいため、アーム 延長可柱の設置を検討(警・交)	0	0	0										
30	若林	1	交通		河北仙販前の丁字路交	交わる道路が狭く、右左折の車両が横断歩 道上に停止したり、車両がすれ違う際に歩 道に乗り上げたりする。角の家の塀で見通 しも悪いので危険である。	・児童への安全指導(学)(児) ・歩道へボラード(車止め)設置の検討(道) ・感応式信号機へ改修の検討(警・交) ・パトロール活動の強化(警・交)	0	0	0			0							・ボラードの設置については、駐車場の土地所有者等と協議を要する(道)
31	遠見塚	1		遠見塚小学校西通線(若 林270)	交差点から西側道路全 体	道幅が狭いが、車両双方向通行。	・児童への安全指導(学) ・外側線の再塗装、ドット線の設置(道)	0	0											
32	遠見塚	2	交通	丁目店から遠見塚小まで	丁目店から遠見塚小まで	道幅が狭いが、車両双方向通行。路側帯に ごみの集積所がある、車がすれ違うと、路 側帯に車が入ってくる状況。	・児童への安全指導(学) ・路面標示又は注意喚起の標識の設置を検討 (道) ・路側帯のカラーの塗直しの検討(道)	0	0											

									対	策担	当部署			対	策完	ア又は	は継続			
一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学 校 	理者		担	察	全の他	<mark>き</mark>
33	遠見塚	3		1 ノベーマル歴元场点	ヨークベニマル遠見塚店 北側から東に向かっての 直線道路全体	道幅が狭いが、車両双方向通行。車がすれ 違うと、路側帯に車が入ってくる状況。	<ul><li>・児童への安全指導(学)</li><li>・用水路管理部署(若林区公園課)への転落防止柵の設置依頼(道)</li></ul>	0	0											・令和6年12月までに柵を 設置予定(公園課)
34	遠見塚	4	交通	全そばから,学校までの	霞の目交差点・ミドリ安全 そばから、学校までの道 路全体	道幅が狭いが、車両双方向通行。車がすれ 違うときには特に危険。歩行者用路側帯な し。	<ul><li>・児童への安全指導(学)</li><li>・路面標示の検討(道)</li></ul>	0	0											
35	遠見塚	5	交通		キロセルルにナイの光	道幅が狭いが、車両双方向通行。歩行者用 路側帯なし。	・児童への安全指導(学) ・路面標示の検討(道)	0	0											
36	遠見塚	6	交通	国道4号線	   遠見塚古墳前歩道橋 	  階段付近の劣化、腐食あり。 	<ul><li>・児童への安全指導(学)</li><li>・歩道橋の補修(国道)</li></ul>	0	0											· 令和7年度以降に歩道橋 の補修予定(国道)
37	蒲町	1	交通	土手下中線(若林560) 県道235号線	又左示	東西方向の横断歩道に歩行者用信号がな く、南北方向も押しボタン式横断歩道である ため、右左折車が多く、横断が大変危険で ある。	<ul><li>・児童への安全指導(学)</li><li>・保護者、地域ボランティアへ周知(学)</li><li>・パトロールの強化(警・交)</li></ul>	0		0										・交差点の形状から信号 機の設置(改修)は困難 (警・交)
38	蒲町	2	交通	荒井西1号線(若林1513) 荒井西3号線(若林1515) 荒井西7号線(若林1519)	クロスモール魚べい前交 差点横断歩道	カーブで見通しが悪い上に、交通量が多く、 車がスピードを出している。横断歩道しかな く、登下校が大変危険である。	・児童への安全指導(学) ・保護者、地域ボランティアへ周知(学) ・信号機の新設を検討(警・交) ・横断歩行者妨害との交通取り締まりを強化 (警・交)	0		0										
39	蒲町	3	<b>-</b> √	霞目背戸1号線(若林 524) 霞目背戸2号線(若林 525)		路肩の白線とカラー舗装が薄くなっており、 認識しにくい状況である。	・児童への安全指導(学) ・保護者、地域ボランティアへ周知(学) ・外側線、中央線の塗直し(道)	0	0											・カラー舗装は、塗膜摩耗なし・目視可能のため今回は塗直しは行わない(道)
40	蒲町	4		門田東七曲9号線(若林 514) 門田東蒲町線(若林516)	交差点	車の抜け道になっており、狭い道であるが、 交通量が多い。また、自転車もスピードを出 している状況である。	・児童への安全指導(学) ・保護者、地域ボランティアへ周知(学) ・「速度注意」「歩行者注意」等の路面標示(道) ・パトロール活動の強化(警・交)	0	0	0										・横断歩道については、条件を満たさないため設置 不可(警・交)
41	荒井	1	交通	伊在三丁目11号線(若林 1445)	六丁の目南町周辺道路	歩道ゾーン内に電柱あり。	・児童への安全指導(学) ・電柱更新時に内側へ移設するよう依頼(道) ・路面標示(ドット線)の設置を検討(道)	0	0											
42	荒井	2	交通	六丁の目中町7号線(若 林436)	六丁の目中町周辺道路	歩道ゾーンがない。	<ul><li>・児童への安全指導(学)</li><li>・道路幅を確認後、外側線の設置及びカラー化の検討(道)</li><li>・通学路標識の設置検討(道)</li></ul>	0	0											・カラー化が難しい場合 は、路面標示等を検討す る(道)
43	荒井	3	交通	伊在二丁目23号線(若林 1444)	六丁の目南町周辺道路	歩道ゾーン内に電柱あり。	・児童への安全指導(学) ・電柱更新時に内側へ移設するよう依頼(道) ・路面標示(ドット線)の設置を検討(道) ・通学路標識の設置(道)	0	0											

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	学校	道路管理者	策警察署(交通課)	当区防犯担当部署	警	その他	学校	对	了警察署(交通課)	は経区防犯担当部署	続	施 その他	全て完了又は実施	備考
44	荒井	4	交通	六丁の目北町12号線(若 林429)	六丁の目北町周辺道路	歩道ゾーン内に電柱あり。	・児童への安全指導(学) ・電柱更新時に内側へ移設するよう依頼(道) ・路面標示(ドット線)の設置を検討(道) ・通学路標識の設置(道)	0	0												