R2年度　遠見塚小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校（学）
・道路管理者（道）
・警察署交通課（警・交）

38（遠見塚小1）
・交通量が多いが歩道がない。
（道路南側のみ路側帯あり）
＜対策内容＞
・児童への安全指導（学）

41（遠見塚小4）
・道幅も狭く，指定時間通行を認識せず通行する車両が多い。
＜対策内容＞
・児童への安全指導（学）
・T字マークの再塗装（道）

42（遠見塚小5）
・階段部分の劣化，腐食等あり。
＜対策内容＞
・定期点検を行い、随時危険箇所を補修する（国道）

40（遠見塚小3）
・道幅狭いが，車両双方向通行。歩行者用路側帯なし。
＜対策内容＞
・児童への安全指導（学）

39（遠見塚小2）
・道幅狭いが，車両双方向通行。歩行者用路側帯なし。
＜対策内容＞
・児童への安全指導（学）



：通学路
：交通対策箇所