〔様式第 13 号〕

質　疑　応　答　書

工事件名　令和 6 年度（市）霞目飛行場北線道路改良工事

	整理番号	244310018
質　問　事　項	回　答	
1. 施工手順図では地盤改良として浅層混合処理を行うとありますが、設計内訳書では計上されていないと思われます。別途変更協議となりますか。	1. 地盤改良は計上しておりません。 ※施工手順図(1)（参考図）では、地耐力が不足する場合行うと明記しております。 ※必要な場合、別途変更協議となります。	
2. 図面で翼壁工鉄筋加工図（3）がありますが、設計内訳書および施工手順書には記載がありません。本工事とは別途施工となりますか。	2. 翼壁工は、小口止工として、設計内訳書に計上しております。 また、施工手順書は、代表的な施工手順としての参考図として記載しておりますので翼壁工の施工手順は記載しておりません。	

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。