

H26 若林小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

57

・交通量が多いにも関わらず、一時停止標識が高い位置にある。車道の表示も見にくい。
 <対策メニュー>

- ・学校による交通指導(学)
- ・一時停止標識について高さを下げ、標板を交換(警)
- ・停止線を引き直し(警)

58

・交通量が多いにも関わらず、車道が狭く、車をよけるための待避場所もない。



<対策メニュー>

- ・ドットライン、路側帯のカラー化(道)

59

・朝の時間帯は車両進入禁止にも関わらず車が進入してくる。

<対策メニュー>

- ・標識を見やすい箇所に移設(警)

60

・横断できる時間が短く、若林七丁目に向かう際待機する場所が車道になっている。

<対策メニュー>

- ・路側線の設置(道)
- ・待機場所の設置(道)
- ・ガードパイプ・ポストコーンの設置(道)



— : 通学路

● : 要対策箇所

