

# H26 向陽台小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

## 105

- ・交通量が多く、信号がない横断歩道。児童が止まっても止まらない車が多い。



### ＜対策メニュー＞

- ・ドットラインの設置(道)

## 103

- ・ブロック塀が道路側に傾斜した状態になっている。

### ＜対策メニュー＞

- ・ブロック塀に傾きがあるので、街並み形成課に調査をしてもらい状況によって対応。(学)
- ・登下校時の児童への注意喚起(学)

## 106

- ・植え木が茂っており、毎年スズメバチが巣をつくり、危険。

### ＜対策メニュー＞

- ・スズメバチ等発生時に公園課へ連絡する。児童への注意喚起(学)

## 102

- ・クランクで車からは見通しが悪い。
- ・横断が危険。

### ＜対策メニュー＞

- ・学校による交通指導(学)

## 104

- ・下り坂で凍結時の歩行が危険。多数の児童が道路に広がって歩く。



### ＜対策メニュー＞

- ・凍結防止剤を学校へ配布(道)
- ・路側帯のカラー化(道)

— : 通学路

● : 要対策箇所

下向田



向陽台小学校