

H27 八幡小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

21

・街灯が少なく人通りが少ない。

＜対策メニュー＞

- ・児童に対する注意喚起(学)
- ・現場点検を実施のうえ、必要に応じて旧式街灯の交換または新規街灯を増設(道)

25

・交通量が多く特に交差点要注意。

＜対策メニュー＞

- ・児童に対する注意喚起(学)
- ・アイ薬局前の歩道は勾配が急であるため、舗装に切込みを入れた滑り止め対策を施す(道)
- ・自転車の交通マナーの指導取締りを今後も継続。(警)
- ・黄色信号灯火の延長については現場確認の上検討(警)

39

・薄暗く人通りも少ない。
子供女性の一人歩きは危険。

＜対策メニュー＞

- ・児童に対する注意喚起(学)
- ・電球の交換を実施。(道)

40

・歩道が狭い。特に洋菓子の店ブルボン前は2車線となっている。

＜対策メニュー＞

- ・国道48号との交差点から川内芋沢線との交差点までの区間について、路側帯のカラー化を実施(道)

