

H28 泉ヶ丘小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

99

・歩道が狭い。路側帯が狭く、冬場に雪が降ると危険。

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道の補色・停止線の引き直し(道)
- ・冬場の安全な通行を確保するために南側の通行帯を北側に変更する。(道)
- ・センターの位置が南側にずれる。センターのずれた部分のすべり止舗装を削り、路側帯側にすべり止舗装が追加となる:費用について経済的な工法を検討する(道)
- ・東側の路側帯部は、カー舗装(緑色)とする(道)
- ・T字交差点にカーブミラーを設置する(道)

98

・道幅が狭く車がすれ違おうと路側帯に進入する形になる。路側帯のペイントが一部見えにくくなっている

＜対策メニュー＞

- ・センターライン・路側帯の復旧・黄色のとまれ消去(道)
- ・泉ヶ丘駐在所前から泉ヶ丘小学校にかけての停止線、横断歩道の補修(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所