

H28宮城野区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	
14	岩切小学校	宮城野523青麻線	青麻道左折後直進,その後左折道路	信号がないので,よく確認して渡らないと,危険である。	・児童に安全に横断するよう指導する(学) ・当該箇所では,別にカーブミラー等の設置要望もあることから,交差点部へ路側(ドット)線等を引くことを検討している。当該路線内へ『通学路看板』の設置を検討する。(道)	○	○				○	○				○
15	岩切小学校	(主)8 仙台松島線	岩切大橋	歩道が狭いうえに,対向自転車があり,非常に危険である。	・引き続き1列歩行を指導する(学) ・歩行者,自動車に対する交通指導の徹底(警)	○					○					○
16	岩切小学校	主要地方道泉塩釜線(洞ノ口上・若宮)	岩切歯科医院前交差点	車の交通量が多いが,信号機が設置されていない。	・車両に気を付けて横断するよう指導する(学)	○					○					○
17	岩切小学校	主要地方道泉塩釜線(今市下区)	今市橋交差点	交通量が非常に多い。	・車両に気を付けて横断するよう指導する(学) ・歩行者に対する交通指導の徹底(警)	○					○					○
18	岩切小学校	一般県道141今市福田線	いとう屋前の交差点	道路がまだゆがんでおり,躓いて転倒する危険がある。	・傷んだ舗装や縁石等の修繕を検討する(道)		○					○				○
19	岩切小学校	宮城野2062 岩切洞ノ口東線	岩切字洞ノ口東市営バス方向変換場そばのガード手前の横断歩道	三叉路になっており,見通しが悪く,交通量も多い。	・車両に気を付けて安全に通行するよう指導する(学)	○					○					○
20	岩切小学校	畑中南	岩切字畑中子安観音前	道路が狭く急カーブ。曲がりきると道路がやや広がる。ガードレールが破損している。	・車両に気を付けて安全に通行するよう指導する(学)	○					○					○
21	岩切小学校	浦田線	岩切字畑中復興建設前	横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し済(警)											○
22	岩切小学校	今市上区	岩切字今市	見通しの悪いT字路で,細い路地から,広い道路に車両で出るときに児童が接触する可能性がある。	・車両に気を付けて安全に通行するよう指導する(学)	○					○					○
23	岩切小学校		岩切字今市	新しく舗装された路側帯を示すラインが消えている。	・路側帯(西側)への白線の設置と,視認性を高めるためのカラー(グリーン)化を検討(道)		○					○				○

H28宮城野区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全実施完了又は	備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
24	岩切小学校	畑入山線	岩切1丁目8	交通量が多い上、見通しが悪いY字路である。横断歩道がない所を渡ってくる児童もいる。	・横断歩道を渡るよう指導する(学) ・歩行者に対する交通指導の徹底(警)	○			○		○				○		
25	岩切小学校	宮城野425中の坂線	岩切1丁目8	歩道が狭い。	・国道4号の拡幅に併せて、当該橋の架け替えの検討(道)		○					○				○	
26	岩切小学校	宮城野2062岩切洞ノ口東線	岩切1丁目8	歩道が狭い。	・駅南北を結ぶ自由通路の整備の検討(道)		○					○				○	
27	高砂小学校	国道45号線側道	宮城野区福室1丁目4番地から国道45号線に合流する三叉路	国道45号線と福室1丁目を行き交う車がスピードを緩めずに通過するため、危険である。	・注意喚起の看板を設置(道)				○			○				○	
28	高砂小学校	宮城野723高砂田子1号線	宮城野区福田町1丁目3番地と福田町2丁目1番地との交差点	細い路地で見通しが悪い上、国道45号線上の福田橋に抜ける車が多く危険である。	・横断歩道の滞留場所への車止め等の設置を検討(道)		○					○				○	
29	高砂小学校	宮城野698西浦線	宮城野区福田町1丁目2～3番地にかけての国道45号線下の隧道	細いトンネルであり、国道45号線の混雑を避け迂回する車の往来が激しい。	・路側帯の確保(白線+カラー化)、道路幅員が狭まる注意喚起看板等の設置を検討する(道)		○					○				○	
30	高砂小学校	宮城野680福住町2号線	宮城野区福住町から仙石にかけての歩道	路側帯の幅が狭い上に電柱が立っており、車道にはみ出して歩行しなければならないところがある。	・路側帯のカラー化等を検討(道)		○					○				○	
31	高砂小学校	宮城野693高砂小学校脇線	学校敷地南側、西側に面した時間帯通行禁止区域の車道	登下校時間帯は許可車以外一方通行であるが守られておらず、朝は300台前後の車が通行している。	・警戒警らの強化。車両通行禁止規制については、道路環境が改善されているため、交通実態を調査し、学校や付近住民の同意を得た場合、規制廃止を検討する。(警)				○				○			○	
32	東仙台小学校	東仙台中学校西側の道路	東仙台2丁目7～8の道路	路側帯の白線がない。	・路側帯へ白線を引く(道)		○					○				○	
33	東仙台小学校	天還前下河原線	宮城野区東仙台3丁目5利府街道とファミリーマートのY字路の左側の道路	自家用車がスピードを落とさずに進入してくる。カーブ付近は危険。	・消えかかったドット線の引き直し(道) ・車道の幅員を狭めるように路側に白線を引く(道) ・カーブ手前に路面標示(通学路注意や減速マーク等)を設置する(道)		○					○				○	

H28宮城野区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		実施完了又は
34	新田小学校	宮城野123 館町1丁目1号線	新田3丁目19-30付近交差点	登校時間帯に車や自転車の交通量が多い。死角になっている。	・学校による交通指導(学)	○					○					○	
35	新田小学校	新田3丁目12-20 付近	十字路丁字路	道路が狭く、車や自転車の交通量が多いため、渋滞しがちで歩きづらい。	・学校による交通指導(学)	○					○					○	
36	新田小学校	宮城野2038 館町2号線	新田4丁目23-52付近クランク跨線橋	車のスピードが出ている。死角があり、車から児童の確認ができない。跨線橋の階段(コンクリート部分)に破損がある。雪の日は跨線橋が滑りやすい。	・学校による交通指導(学) ・跨線橋の所管を確認し、道路施設であれば修繕する。路面表示(注意喚起)を検討する。(道) ・剥離している横断歩道及び予告マークを修繕する(警)	○	○				○	○				○	
37	新田小学校	宮城野98 新田小学校前線	新田3丁目28-65付近交差点(五叉路)	登下校時は交通量が多い。道路の幅が狭く、歩行する児童と車の距離が近い。	・ぶつけられたガードレールを修繕(道)		○					○				○	
38	新田小学校	宮城野1984 新田東2丁目1号線	新田2丁目13付近交差点	抜け道として交通量が多い。南北へ渡る横断歩道がない	・ポラード(車止め)等の設置、誘導ブロックの再整備を検討(道) ・横断歩道の設置を検討する(警)		○					○				○	
39	新田小学校	宮城野116 館町1号線	学校東門を出たところ周辺の道路(新田4丁目32付近)	道の東側を通るよう指導することになったが、そちら側に路側帯等がなく車との接触の危険性がある。	・東側路側線への白線と両側路側帯のカラー(グリーン)化を検討(道)		○					○				○	
40	新田小学校	宮城野115 新田鶴ヶ谷6丁目線	ほっともっと前交差点(新田3丁目付近)	東からの車が左折矢印信号で左折後、赤信号だが、その後の東から西はの歩行者と接触の可能性あり。	・信号の現示変更及び車線運用の変更へ向けて、検討(道) ・歩車分離式信号への改良を検討中(警)		○					○				○	
41	新田小学校	宮城野124 館町1丁目2号線	コスモ石油スタンド裏交差点(新田4丁目付近)	交差点で停止しない車が多い。交差点が見渡せるだけにきちんと止まらない。	・学校による交通指導(学) ・路面表示(ゾーン30)の追加と歩道L型側溝の低頭化等を検討(道) ・警戒警らを強化。剥離している横断歩道を修繕(警)	○	○				○	○				○	
42	新田小学校	宮城野1964 新田東線	マツモトキヨシ前交差点(新田東2丁目付近)	車の往来が多く、信号がない。	・学校による交通指導(学)	○					○					○	
43	新田小学校	宮城野1964 新田東線	のろクリニック前交差点(新田東2丁目付近)	車の往来が多く、信号がない。	・学校による交通指導(学) ・信号機の設置基準に該当する交差点か調査し、該当した場合、信号機設置の必要性を検討する(警)	○					○					○	信号機の設置について継続検討。(警・交)
44	幸町南小学校	宮城野11 午房江下庚申前線	幸町南小学校前(交差点付近)	校門側の歩道が狭く、見通しが悪い。自動車の通行量も多い。	・横断歩道の位置変更(南側へシフト)について検討(道/警) ・グラウンド南側への児童通用口の整備を依頼(学)	○	○				○	○				○	改良工事により歩道の狭さ見通しは改善したため、横断歩道のシフトは不要と判断(警)。