

## R2宮城野区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
							学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署			警察署(生活安全課)
24	高砂	交通	高砂田子1号線宮城野723	高砂拳友会空手道場付近の交差点	細い路地で見通しが悪い上、国道45号線上の福田橋に抜ける車が多く危険である。	・児童への安全指導(学) ・停止線・横断歩道の位置を再検討(警・交) ・交通取り締まり強化(警・交) ・登下校時のパトロール(警・交)	○		○				○		○			○	取締り、警ら強化。横断歩道は現状維持(警・交)。
25	高砂	交通	高砂小学校脇線宮城野693	高砂小学校周辺道路(南東側)	登下校時間帯は許可車以外一方通行であるが守られておらず、朝は300台前後の車が通行している。	・児童への安全指導(学) ・「カエルのストップマーク」の貼り付け(学) ・交通取り締まり強化(警・交) ・登下校時のパトロール(警・交)	○		○				○		○			○	
26	高砂	交通	高砂小学校脇線宮城野693	高砂小南側校門前	校門前に横断歩道があるが、車が止まってくれず危険である。	・飛び出し注意のペイント設置(学) ・交差点東側停止線をより交差点側に移設(警・交) ・横断歩道の移設を検討(警・交)	○		○				○		○			○	
27	高砂	交通	法定外(市有道路)	高砂省から高砂拳友会空手道場までの道路	細い路地で歩道がなく危険である。	・通学路標識(両方向)の設置(道) ・路側帯のカラー化(道)		○						○				○	
28	福室	交通・防犯	宮城野727・730・1344・1353の交差点 福室3丁目29番地	福室3丁目29番地交差点	狭い道路の五差路になっており、信号もない。人通りや交通量が時間によって差があり、全く通らない時間帯もある。建物や塀による死角になる部分がある。	・児童への安全指導(学) ・交通取り締まり強化(警・交) ・登下校時のパトロール強化(警・生)	○		○		○		○		○			○	
29	福室	交通・防犯	宮城野730 宮城野730・735交差点 福室5丁目9番地	福室5丁目と4丁目間の道路	朝は通勤や通学で様々な人が通るが、下校時等は子どもだけで通る時間帯もあり、周囲の目が少ない。歩道は広いが、横断歩道や信号のない場所を渡らなければならない箇所がある。	・児童への安全指導(学) ・「通学路注意」等の路面標示の設置(道) ・交通取り締まりの強化(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	
30	福室	防犯	福室5丁目23番地	福室5丁目23番地集合住宅付近	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・生)	○				○							○	
31	福室	防犯	福室6丁目19番地	福室6丁目19番地集合住宅	子どもが一人になったときに周囲の目が少ない。また、周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・生)	○				○							○	
32	福室	交通	宮城野772・1556交差点 中野寺前付近	神明踏切から国道45号線の間の歩道	踏切の近くに国道の信号があり、渋滞になりやすい。車が多い中、児童は踏切を渡ったり、国道と踏切の間の狭い道路を行き来しなければならない。路側帯の幅も狭い。	・児童への安全指導(学) ・歩道の新設について検討(道)	○	○					○	未				○	関係機関(JR、国交省等)と協議未了であるため完了時期は未定(道)
33	福室	交通	法定外道路	福室4丁目地内の道路	歩道がなく交通量もあり危険である。	・外側線の施工及び路側帯のカラー化(道)		○							○			○	