

R1泉区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）	その他
120	泉松陵	交通	泉2宮沢根石線と6008(松陵幹線2号線)交差点	泉区松陵三丁目54番地と松陵四丁目51番地の交差点	鶴ヶ谷方面へ向かう車の迂回路となっており、交通量が増加している。しかし、交差点に信号がなく、松陵四丁目方面から通学する児童が横断する際に非常に危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 交通安全指導の徹底(学) 防犯巡視ボランティアの見守り活動の依頼(学) 「止まれ」の路面標示の再塗装(道) 中央分離帯の植え込みを交差点10m前より伐採することで、歩行者の早期発見を図る(道) 	○	○					○	○					○	T字路交差点扱いのため、信号設置は不可能。一時停止線の施工も難しい(警・交)
121	泉松陵	交通	泉6007(松陵幹線1号線)と泉6009(松陵幹線3号線)交差点	泉区歩坂町から松陵二丁目に30番地へ下り坂	日当たりが悪く、冬期は凍結するため、坂を下った際に一時停止で止まらずに横断歩道まで滑ってくる車があり危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 交通安全指導の徹底(学) 防犯巡視ボランティアの見守り活動の依頼(学) センターラインの路面標示の再塗装(道) 横断歩道と停止線の再塗装(警・交) 	○	○	○				○	○	○				○	
122	泉松陵	交通	泉6472(松陵51号線)	松陵二丁目30番地付近	住宅街の道幅が狭く、見通しが悪い。車の抜け道となり危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 交通安全指導の徹底(学) 防犯巡視ボランティアの見守り活動の依頼(学) 路側線の路面標示の再塗装(道) 「止まれ」の路面標示の再塗装(道) 	○	○					○	○					○	
123	泉松陵	交通	泉6007(松陵幹線1号線)と泉6573(百合が丘7号線)交差点	泉区歩坂町・百合が丘・松陵二丁目へつながる交差点	歩坂町の児童が増加し、交通量が多いことから、歩行者にとって危険である。また信号機のないT字路交差点で見通しが悪いため、歩行者の見落としが多く危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 交通安全指導の徹底(学) 防犯巡視ボランティアの見守り活動の依頼(学) 路側線の路面標示の再塗装(道) センターラインの路面標示の再塗装(道) 横断歩道と停止線の再塗装(警・交) 	○	○	○				○	○	○				○	
124	泉松陵	交通	泉6007(松陵幹線1号線)	泉区歩坂町・百合が丘と松陵二丁目へつながる急勾配の坂道	坂道、急カーブにて、路上の死角が多い。伸びた草木が多い。人の出入りが少ない。	<ul style="list-style-type: none"> 交通安全指導の徹底(学) 防犯巡視ボランティアの見守り活動の依頼(学) 除草作業の実施(道) 	○	○					○	○					○	