

R4宮城野区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署			警察署(生活安全課)	その他
30	榴岡	1	交通	宮城野1419	みやぎ生協榴岡店駐車場出入口	駐車場に出入りする自動車が多く、一時停止をしない自動車もあるため、危険。	児童への安全指導(学)	○										○			
31	榴岡	2	交通	宮城野1297 小田原大行院丁1号線	小田原1丁目歩道橋から北へ向かう道路	路肩をカラー化しているが、路上駐車している車が多く、車道を歩かなければならないことが多い。	児童への安全指導(学) 「通学路注意」等路面標示の設置(道) 学校と連携した交通指導の実施(警・交)	○	○	○								○	「たまりば」を確保できず、横断歩道を設置することは難しい(警・交)		
32	榴岡	3	交通	国道45号	出光セルフ弓の町SS前交差点	交通事故が多発している。	児童への安全指導(学) カラー塗装の塗りなおし(国道) 警戒・警らの強化(警・交)	○	○	○								○	優先して警戒強化を実施(警・交)		
33	原町	1	交通	宮城野1223・清水沼3丁目2号線	清水幼稚園前横断歩道	清水幼稚園前の横断歩道・停止線が薄くなっている。幼稚園の送迎等で車の交通量も多くなっており危険である。	児童への安全指導(学)	○										○	・道路幅員が狭いため、路肩のカラー塗装は不可(道) ・横断歩道・停止線は塗り直し済み(警・交)		
34	原町	2	交通	宮城野1221・原町坂下線	原町本通りを下って原町坂下線から45号線に右折する交差点	小学校前から原町本通りを下って原町坂下線から45号線に右折する交差点は、進入禁止の標識はあるものの、気付かずに直進する車も多く危険である。	右左折指示の標示を設置(警・交) 老朽化した標識の更新(警・交)			○								○			
35	岡田	1	交通	市道 宮城野963・鍋沼線	岡田字寺前袋浦岡田郵便局付近	路側帯が狭く危険。郵便局付近にゴミ集積所もあるため、車両の出入りがあり、危険。砂利道があるため、雨の日は水たまりができ、車道側に寄っての歩行になる。	区画線の塗装(道)		○									○			
36	岡田	2	交通	主要地方道10号線塩釜亘理線～宮城野963・鍋沼線～964・岡田線	下屋倉(ローソン前)交差点付近～上岡田(加茂皇神社前)に抜ける道路	道幅・路側帯・歩道が狭く、朝の通勤時には車両が多く、スピードを出すので、危険である。	横断歩道を設置する(道)												用地未買収箇所があるため施工時期は未定(道)		
37	岡田	3	交通	主要地方道10号線・塩釜亘理線～宮城野1691号・堀切線交差点	菊ペン塗装店塩釜亘理線交差点付近	復興工事等の大型車両の通行が多い。また、スピードを出して走行する車両が多く、危険である。	速度規制(30km)を実施(警・交)			○								○			
38	岡田	4	交通	宮城野1691号・堀切線～959号・南蒲生浄化センター1号線～1593号・岡田29号線	新浜～堀切間の小学校までの市道	道幅が非常に狭い場所がある。また、路側帯が狭く、歩道が無い場所もある。市営バス・大型車・通勤車両用の通行する道路であるが、信号機のない交差点を通行しなくてはならないので、非常に危険である。	交通指導・取り締まりの強化(警・交)			○								○	・「たまりば」を確保できず、横断歩道を設置することは難しい(警・交) ・優先して取締りを実施(警・交)		

R4宮城野区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）
39	岡田	5	交通	宮城野1695・蒲生上屋倉南屋ヶ城線～971・中袋3号線～1752・蒲生岡田1号線交差点	港南～福室間の市道	一部歩道のカラー舗装がされたが、道路幅拡張工事が終了したため、塩釜巨理線から産業道路に抜けるため港南住宅内を通行する車両が多くなり、危険である。	地域町内会・交通安全協会と協議・調整をして、速度規制（40から30へ）の変更や横断歩道の増設を検討する（警・交）			○										関係者との調整未了（警・交）
40	中野栄	1	交通	宮城野773	宮城野773	車道幅員が狭い箇所であり、事故発生等が懸念される箇所である。	車道が狭い箇所に破線を設置（道）			○									○	※点検当日追加箇所
41	幸町南	1	交通	宮城野13	幸町南小学校校庭西側道路	登校時間帯に通勤車両や自転車が多数。自転車の右側通行による事故のリスクがある。	道路（西側）のカラー塗装（道） スクールゾーンの標識改修（道）			○									○	
42	西山	1	交通	県道8号	県道8号線の交差点	仙台から岩切方面に向かう車の列が途切れないため、赤信号でも交差点に進入し、無理な右折をする車が多い。令和4年5月に乗用車2台衝突事故あり。	児童への安全指導（学） 交差点4隅にガードパイプ・ポラードを設置する（道） 警戒・警らの強化（警・交）	○	○	○									○	歩道の幅員が狭く、歩道の路面下にガス・水道等の占用物があり、設置が困難→無理な右折車への対策で北東角へポラード1か所設置（道）