

R4年度 袋原小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)

(袋原小3)
 交通量が非常に多く、児童が道路を横断する際に大変危険である。

<対策内容>
 法定外表示再塗装(道)
 横断歩道の設置(警・交)

(袋原小4)
 交通量が非常に多く、路側帯の白線が消えているため、児童が登下校する際に大変危険である。

<対策内容>
 警戒標識設置(道)

(袋原小1)
 T字路で、見通しが悪く、路側帯が設置されていない。今年に入って、自動車同士の事故が起きている。

<対策内容>
 児童への安全指導(学)
 グリーンライン再塗装(道)
 外側線設置(南側)(道)
 横断歩道の設置(警・交)

(袋原小2)
 V字路になっていて見通しが悪く、停止線も消えかかっているために、車が停止線をはみ出して停止するために、児童の登下校の際に大変危険である。

<対策内容>
 外側線を設置する(道)

(袋原小5)
 交通量が非常に多く、路側帯の白線が消えているため、児童が登下校する際に大変危険である。

<対策内容>
 水道工事完了後、外側線引き直し(道)
 横断歩道・停止線を引き直す(警・交)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所

