

R4年度 岡田小学校① 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)

(岡田小1)
路側帯が狭く危険。郵便局付近にゴミ集積所もあるため、車両の出入りがあり、危険。砂利道があるため、雨の日は水たまりができ、車道側に寄っての歩行になる。

<対策内容>
区画線の塗装(道)

(岡田小4)
道幅が非常に狭い場所がある。また、路側帯が狭く、歩道が無い場所もある。市営バス・大型車・通勤車両用の通行する道路であるが、信号機のない交差点を通行しなくてはならないので、非常に危険である。

<対策内容>
交通指導・取り締まりの強化(警・交)


(岡田小5)
一部歩道のカラー舗装がされたが、道路幅拡張工事が終了したため、塩釜亘理線から産業道路に抜けるため港南住宅内を通行する車両が多くなり、危険である。

<対策内容>
地域町内会・交通安全協会と協議・調整をして、速度規制(40から30へ)の変更や横断歩道の増設を検討する(警・交)

(岡田小2)
道幅・路側帯・歩道が狭く、朝の通勤時には車両が多く、スピードを出すので、危険である。

<対策内容>
横断歩道を設置する(道)

- : 通学路
- : 交通対策箇所



R4年度 岡田小学校② 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(岡田小3)
復興工事等の大型車両の通行が多い。
また、スピードを出して走行する車両が
多く、危険である。

<対策内容>
速度規制(30km)を実施(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所