

R6年度 高砂小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)(国道)
- ・警察署交通課(警・交)



(高砂小2)

歩道が狭く、また途中で切れている。
福田町駅の移転により交通環境が変わることが懸念されるため、道路管理者にて対策を検討してほしい。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・福田町駅移転に伴う歩道の設置、JRとの協議(道)※道路計画課(道路施設課)

(高砂小1)

交通量が多い。道幅が狭いため、自転車と歩行者がぶつかりやすい。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・登下校時の教職員による見守り・指導(学)
- ・見守り等ボランティアへの協力依頼(学)
- ・注意喚起標示の設置(国道)
- ・交通安全教室による安全指導(警・交)
- ・自転車利用についての注意喚起(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所