

R6年度 将監小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(将監小2)

信号機のない交差点で、一時停止はあるが交通量が多く危険である。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)(児)
- ・PTAによる登下校時の見守り活動の継続(学)
- ・交通安全教室の実施(学)
- ・路面標示(「止まれ」)の引き直し(道)

(将監小3)

信号機のない交差点で、一時停止はあるが交通量が多く危険である。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)(児)
- ・PTAによる登下校時の見守り活動の継続(学)
- ・交通安全教室の実施(学)
- ・停止線摩耗箇所の引き直し(警・交)

(将監小1)

道幅が狭い上に、工事などを行っていることもありさらに歩きづらくなっている。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)(児)
- ・PTAによる登下校時の見守り活動の継続(学)
- ・交通安全教室の実施(学)
- ・歩道未設置区間の路側帯のカラー化実施(道)

(将監小4)

横断歩道があるが、交通量が多く、渡る際に十分注意しなければならない。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)(児)
- ・PTAによる登下校時の見守り活動の継続(学)
- ・交通安全教室の実施(学)

— : 通学路

● : 交通対策箇所