

防災さんぽのまとめ

気づいたこと

- 道幅が狭く、建物などが倒れた場合に、避難に支障がありそう。
- 私道が多いため、道路が傷んでいる所が多く、街灯も少なかった。
- 曲がり角が多く、見通しが悪いところがあった。
- マンホールの周りをつまずきやすいところが多かった。
- 目の高さのところに水道管があり、危険だった。
- 新しい家は塀が低い、築年数が経過した家は高い塀が多かった。
- 築年数が経過した建物の外壁が崩れそうな場所があった。
- 空き地や長いあいだ人が住んでいない家があり、小動物が住みついたり、ゴミが溜まったりしていた。
- 民地内の樹木が手入れされずに森ようになって道路にはみ出していた。
- 電柱の上に設置してある変圧器（トランス）が、地震の際落ちてきそうだった。
- プロパンガスボンベ、自動販売機など、地震の際倒れそうな場所があった。
- 大通り沿いは看板が多かった。

みんなに伝えたいこと

- 歩道のない箇所のブロック塀には、地震の時には近づかないようにしましょう。
- 地震の時に崩れたり倒れたりしそうなものがたくさんあった。
- 身の周りに危険な所がたくさんあるので、もう一度確認するようにしましょう。
- 避難する時には、上から物が落下してくることもあるので注意しましょう。
- 境界杭が出っ張っている。夜などは気づきにくいので注意が必要。
- 段差が多いので、あわてて避難しない。特に夜の暗い時は注意が必要。
- 日頃から、両隣・近所とのあいさつが大事。

感想・その他意見

- ブロック（班）ごとに特徴があり、近所を知る重要さが分かった。
- 普段何気なく歩いている道を防災の視点で見ると、危険な所があると実感した。
- つまずきやすいところが多かったので、改善できるものはすべきだし、みんなで気を付けられるよう共有できたら良いと思った。
- 「備えあれば安心」常に気を配り、自分の生活環境を意識して暮らすことの大切さを実感した。
- 歩いて終わりではなく、ふりかえりもあって良かった。
- 町内会だけでなく、小学校や子供会の活動でも取り入れてほしいです。
- ほかの班の発表を聞いて夜の防災さんぽもありだと思った。
- 「いいね／なるほど」のうちわが楽しかった。
- 子供たちの参加が多く良かった。
- 終わった後の芋煮も「炊出し」の意識につながるの良かった。



R5年度 防災さんぽ報告書

— 南小泉町内会編（2区・11区）—
（仙台市若林区）

日時 2023年10月8日（日） 8:45～11:30
場所 南小泉町内会 2区および11区内の道路
参加者 南小泉町内会、梅林町内会、子供会（南小泉、いすみ、遠見塚、遠見塚西、東文化）、遠見塚地域包括支援センター
若林区役所（公園課、道路課、まちづくり推進課、街並み形成課） 計60名

防災さんぽとは…

「防災さんぽ」は、普段利用している近所の道をみんなで歩き、地震発生時等に倒壊の心配があるブロック塀や落下の心配がある屋根瓦等がないか等、安全に避難や通行ができるか道の状況を確認するものです。防災さんぽを通じて生まれた気づきや感想を様々な立場の参加者同士が話し合い、情報を共有することで、地域の防災・減災意識の向上を図ることを目的としたものです。


南小泉町内会では、今回2回目となるこの取り組みを、地域の子供会や行政職員とともに実施しました。

防災さんぽのプログラム

- ① さんぽ
 - ・4班に分かれて、まち歩きをしながら気になる箇所を確認しました。
 - ・参加したこども達も、積極的に測定棒を持って実測調査を行いました。
- ② まとめ
 - ・班ごとに、まち歩きをして気づいたことや皆さんに伝えたいことを話し合いながら、「ふりかえりシート」にまとめました。
- ③ 発表
 - ・町内会や子供会の方が、まとめた内容を班ごとに発表し、共通していることや特徴的なことを参加した皆さんと共有しました。




防災さんぽ結果マップ南小泉町内会編 2区・11区 (令和5年10月8日時点)



南小泉町内会館

遠見塚コミュニティー・センター



- 【各班の経路】**
- A班ルート (歩行距離 約1.1Km)
 - B班ルート (歩行距離 約1.2Km)
 - C班ルート (歩行距離 約1.3Km)
 - D班ルート (歩行距離 約1.3Km)

- 【結果の凡例】**
- 高いへい(160cm以上)
 - やや高いへい(80cm以上)
 - 見通しの悪いところ
 - つまづきそうなところ
 - 地震時にものがおちてきたり倒れてきそうなところ(瓦や看板等)
 - 長いあいだ人が住んでいない家

※このマップは危険性を判断しているものではありません。
 ※このマップは当時の状況を示したものです。その後改善されている箇所もあります。