H27　福室小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、PTA（学）
・道路管理者（道）
・警察署（警）



53
・信号機が設置されたものの赤信号になりそうなタイミングで速度を上げて通行する車が多い。

＜対策メニュー＞
・児童に対する安全教育（学）
・警戒警ら活動の強化（警）

55
・赤信号になりそうなタイミングで強引に入ってくる車が多く、歩道上の停車も日常的にみられる。
・信号を回避しようとコンビニエンスストアの駐車場を抜けていこうとする車があり、児童の動線と交差し大変危険である。

＜対策メニュー＞
・児童に対する安全教育（学）
・警戒警ら活動の強化（警）

52
・穏やかなカーブであるが、左右の塀などのために見通しが悪い。
・片道のみに路側帯がある非常に細い道である。
・登校時間帯は規制されている道路であるが、無視をして通行している車が後を絶たない。

＜対策メニュー＞
・児童に対する安全教育（学）
・通学路注意の路面標示設置（2箇所）、T字マーク設置（道）
・剥離した横断歩道予告マークの補修。警戒警ら活動の強化（警）

54
・岩切～仙台港方面は車が速度を上げて通行することが多い。
・歩道に極めて近いところを通行する大型車がある。

＜対策メニュー＞
・児童に対する安全教育（学）
・横断歩道の巻込み部に路側線新設（道）
・警戒警ら活動の強化（警）

：通学路

：要対策箇所