R3年度　上杉山通小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校（学）
・道路管理者（道）
・警察署交通課（警・交）



（上杉山通小4）
交通量が多く、自転車歩道を通行することが多いわりに、歩道が狭い。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）
・仙台泉線・愛宕上杉通1号線の区間で道路改良工事施工中であるため、その中で安全対策を検討（道）

（上杉山通小1）
朝の通勤時間帯は特に歩行者及び自転車の通行が多く、横断歩道付近を中心に自転車との接触事故等が発生しやすい。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）

（上杉山通小3）
抜け道として使用する車が多い。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）
・車線分離標（ポストコーン）の設置（道）
・外側線の引き直し（道）

（上杉山通小5）
交差点に進入する車が多いにもかかわらず、横断歩道がない。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）
・横断歩道設置要件に該当するか調査（警・交）

（上杉山通小2）
抜け道として迂回する車が多い。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）
・車線分離標（ポストコーン）の設置（道）
・外側線の引き直し（道）
・注意喚起看板の設置（道）
・速度標識・標示の増設を検討（警・交）
・交通指導取締りを検討（警・交）

（上杉山通小6）
横断歩道が消えかかり、不鮮明な部分がある。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）

：通学路
：交通対策箇所