

ブロック塀等危険度判定基準（その1）

（整理番号）

NO	傾斜	控壁	高さ・壁厚	ひび割れ 目地分かれ※1	土圧	評価	判定			
1	大(全体)	-	-	-	-	Ⅲ-1 Ⅲ-2	<u>改善を要する</u> (危険度2)			
2	上記以外	不適合	大(全体)・小(全体)	-	40cm超	Ⅲ-2	<u>改善を要する</u> (危険度2)			
3					40cm以下	Ⅲ-2	<u>改善を要する</u> (危険度2)			
10					大(部分)	40cm超	Ⅲ-2	<u>改善を要する</u> (危険度2)		
11						40cm以下	Ⅲ-2	<u>改善を要する</u> (危険度2)		
18					無・小(部分)	40cm超	Ⅲ-2	<u>改善を要する</u> (危険度2)		
19						40cm以下	Ⅲ-2	<u>改善を要する</u> (危険度2)		
4			適合	大(全体)・小(全体)	-	40cm超	Ⅲ-2	<u>改善を要する</u> (危険度2)		
5						40cm以下	Ⅱ-2 (Ⅲ-2)	改善が望まれる (危険度1)		
12						大(部分)	40cm超	Ⅲ-2	<u>改善を要する</u> (危険度2)	
13							40cm以下	Ⅱ-2 (Ⅲ-2)	改善が望まれる (危険度1)	
20						無・小(部分)	40cm超	Ⅱ-2	改善が望まれる (危険度1)	
21							40cm以下	Ⅱ-2	改善が望まれる (危険度1)	
6			適合	不適合	大(全体)・小(全体)	-	40cm超	Ⅲ-2	<u>改善を要する</u> (危険度2)	
7							40cm以下	Ⅱ-2 (Ⅲ-2)	改善が望まれる (危険度1)	
14							大(部分)	40cm超	Ⅲ-2	<u>改善を要する</u> (危険度2)
15								40cm以下	Ⅱ-2 (Ⅲ-2)	改善が望まれる (危険度1)
22							無・小(部分)	40cm超	Ⅱ-2	改善が望まれる (危険度1)
23								40cm以下	Ⅱ-2	改善が望まれる (危険度1)
8				適合	大(全体)・小(全体)	-	40cm超	Ⅱ-1 (Ⅲ-1)	注意を要する (危険度1)	
9							40cm以下	Ⅱ-1	注意を要する (危険度1)	
16							大(部分)	40cm超	Ⅱ-1 (Ⅲ-1)	注意を要する (危険度1)
17	40cm以下	Ⅱ-1						注意を要する (危険度1)		
24	無・小(部分)	40cm超					Ⅱ-1	注意を要する (危険度1)		
25		40cm以下					I	特に問題なし		

凡例：Ⅰ特に問題なし Ⅱ-1注意を要する（現行基準適合） Ⅱ-2改善が望まれる（現行基準不適合）

Ⅲ-1改善を要する（現行基準適合） Ⅲ-2改善を要する（現行基準不適合）

※1 目地分かれはひび割れに準じて判断する。

上表のほか、以下の何れかに該当するものは「改善を要する（危険度2）」と判定する。

<input type="checkbox"/>	鉄筋探査機による調査で、無筋又はピッチが80cmを超えると判断されるもの
<input type="checkbox"/>	練積み擁壁上部にある等、明らかに基礎が無いと判断されるもの又は幅1mm超のひび割れが多いもの
<input type="checkbox"/>	屋根荷重の負荷、笠木のぐらつき、塀のぐらつきがあるもの
<input type="checkbox"/>	すかしブロックが連続しているもの
<input type="checkbox"/>	その他、明らかに危険と判断されるもの