

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署		
13	小松島	交通	青葉1035・小松島小学校北脇線	小松島小学校北側道路	7:30~8:30は指定車両以外の進入禁止にも関わらず、一般車両らしき車の進入がある。	・取締りの強化(警・交)			○								○	警察車両の駐車場所を確保できれば、集中的な交通取締りが可能。
14	小松島	交通	青葉1035・小松島小学校北脇線	常磐大霊園前道路	幸町方面に左折するために通行する車が多い。自転車で通勤通学する人が多く通行し、そのため、道が狭まり危険。	・外側線の引き直し、カラー舗装の実施(道)		○					○				○	
15	小松島	交通	宮町高松線	小松島支援学校～万寿寺付近	車両の通行量が多いにもかかわらず、道幅が狭い。見通しも悪い。	・児童への交通安全指導(学) ・「歩行者注意」等の路面標示の実施(道)	○	○					○	○			○	
16	小松島	交通	上杉山通小松島線	小松島小学校～東照宮駅	朝の交通量が多く、スピードを出す車もいるので危険。道幅が狭く、路側帯も狭い。時間帯一方通行だが、周知されておらず、逆走も多い。	・児童への交通安全指導(学) ・外側線の引き直し(道) ・カラー舗装の実施(道)	○	○					○	○			○	
17	国見	防犯	青葉536(貝ヶ森中央幹線)	貝ヶ森中央公園前歩道	歩道沿いの生垣が高く、車道から子供が歩いている姿が見えず、冬の期間薄暗くて何かあっても分からない。	・生垣の刈込作業の実施(公園課)	○	○					○	○			○	
18	国見	交通	青葉584(貝ヶ森山中線)	貝ヶ森市民センター前信号手前の歩道	坂道のため仕方がないが、歩道がななめになっているため、急ぎ足や走ってくる児童が止まらなくて車道に飛び出しそうになる。また、冬場は、凍っていると滑って転ぶ児童が多発する。	・児童への交通安全指導(学) ・横断歩道の上側に車線分離標設置(道)	○						○				○	押しボタンを押した後の青信号に切り替わる時間の調整は機械的に不可能。
19	国見	交通	青葉680(八幡住宅1号線) 青葉670(龍宝寺裏丁線)	国見小学校南門前信号	押しボタン式の信号機で、ボタンを押すとすぐに切り替わる。そのため、走ってきた車や自転車が急ブレーキで止まったり、接触事故を起こしやすかったりする。	・児童への交通安全指導(学)		○					○				○	
20	国見	交通	青葉607(国見吉成線)	仙山線のガードレール下	車道と歩道間の距離が細くなっており、互いに譲り合わないと通れない。また、暗くなるとガードレール下に人がいても気づきにくい。	・外側線内側への破線設置に併せて外側線及びゼブラの塗り直し(道)		○						○			○	
21	国見	交通	青葉671(小石沢通線) 青葉672(宮脇通線) 青葉677(鈴虫荘公園前線)	大崎八幡宮入口交差点	見通しが悪く、前方から車や人が来ても分かりにくい。信号機はあるが、車の出入りが多く、交差点を渡る際など注意が必要である。	・「歩行者注意」の路面標示設置(道) ・センターラインの塗り直し(道)	○	○					○	○			○	
22	荒巻	交通	青葉499・青葉503横断歩道	ファミマ前の横断歩道	路線バスやトラックなどの車両の通行量が多いにもかかわらず、道幅が狭い上に、緩やかなカーブになっており見通しが悪い。	・児童への交通安全指導(学) ・交通安全教室の実施(学) ・防犯ボランティア巡視員へ登下校時の見守りを依頼(学) ・今後予定している舗装改修工事の際に区画線で対策を検討(道)	○	○	○				○	○	○		○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
							学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署			警察署 (生活安全課)	その他
23	荒巻	交通	青葉431・県道264交 差点	ドミノピザ前の交差点	幹線道路であり、交通量が極めて多い。北からも南からも下り坂になっている上に、北山トンネルの出口にもなっているために、制限速度を超えるスピードを出して通行する車も多い。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) ・交通安全教室の実施(学) ・防犯ボランティア巡視員へ登下校時の見守りを依頼(学) ・のぼり旗の移動を店舗に依頼(学) ・横断旗を入れるボックスの設置を検討(学) ・交差点内の区画線(誘導線・センターマーク)の塗り直し(道) ・横断歩道の塗り直し(警・交) 	○	○	○				○	○	○				○	
24	荒巻	交通	市道青葉530と市道 青葉1545の交差点	ダイハツ前の横断歩道	止まってくれた乗用車がいたので児童が渡ったところ、反対側から来たバイクと接触した。	<ul style="list-style-type: none"> ・交通安全教室の実施(学) ・減速マークの設置(道) ・外側線の塗り直し(道) ・横断歩道の標識・予告マークの更新(警・交) 	○	○					○	○					○	
25	荒巻	交通	市道青葉518	山手2号公園脇の道路	北山駅から荒巻本沢への道路の迂回路となっており、飛ばしてくる乗用車が多い。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) ・交通安全教室の実施(学) ・「飛び出し注意」の路面標示設置(道) 	○						○						○	
26	荒巻	交通	市道青葉499と市道 青葉431の交差点	マルキ前の市道	歩道が狭く、横断歩道を待っている児童が左折車に巻き込まれる危険がある。自転車が高速で右折し、歩道に乗り上げる。	<ul style="list-style-type: none"> ・交通安全教室の実施(学) ・自転車マナーについて実地指導を行うか検討(学) 	○	○	○				○	○	○				○	
27	荒巻	交通	市道青葉529と市道 青葉527の交差点	北山駅前八剣伝前の 横断歩道	信号のない横断歩道で、下り坂を飛ばしてくる乗用車や自転車がが多く、危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・交通安全教室の実施(学) ・減速マークの設置(道) ・横断歩道の標識位置変更を検討(警・交) 	○	○					○	○					○	
28	荒巻	交通	市道青葉720と市道 青葉721の交差点	みどりや前の横断歩 道	信号のない横断歩道で、坂道の頂上近くで見通しが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> ・交通安全教室の実施(学) ・防犯ボランティア巡視員へ登下校時の見守りを依頼(学) ・センターライン上への道路鉞を設置(道) 	○	○					○	○					○	
29	八幡	交通	青葉667(土橋通半子 町線)	土橋通	土橋通に歩道がなく、交通量が多い。自転車が速い速度で通過する場合もあり、登下校時の危険を感じる。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) ・「歩行者注意」の路面標示の実施(道) 	○	○					○	○					○	

