

# R2年度 館小学校 通学路対策箇所図



**【対策検討メンバー】**  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)

107(館小2)  
 ・カーブで見通しが悪く、車がスピードを出す。  
**<対策内容>**  
 ・外側線の再塗装(道)

108(館小3)  
 ・駐車場に入出入りする車との事故に注意  
 ・歩車分離式信号機の横断歩道の渡り方  
**<対策内容>**  
 ・交差点内の見通し改善のため、交差点部の街路樹を伐採する(道)  
 ・看板の所管を確認し、撤去又は移設が可能か検討(道)

109(館小4)  
 ・カーブで見通しが悪く、団地に入る車がスピードを出す。  
**<対策内容>**  
 ・団地内へ上ってくる車線に「速度おとせ」「減速」の路面標示を新設(道)  
 ・速度標示の補修(警・交)

106(館小1)  
 ・見通しが悪く、車がスピードを出す。  
**<対策内容>**  
 ・交差点部の見通しを確保するため、街路樹の下枝を剪定する(公園課)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所

