

## R4太白区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考				
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）	その他		
50	中田	1	交通	太白810	ソパビリー(旧セブンイレブン中田町店)前交差点から、JR南仙台駅まで。	自転車通行帯ができた後も、歩道内を減速をしないで通行したり、交差点内を疾走する自転車が目立つ。児童が自転車と接触することも十分に予想される。バイパスを横断の際は、右折車に十分注意しなければならない。	自転車ユーザーへ自転車通行帯の走行を促す呼び掛け活動を行う(学)(警・交)	○		○					○		○					○	
51	中田	2	交通	県道273	学区内の県道273(旧国道4号線)	歩道内を減速をしないで通行したり、交差点内を疾走したりする自転車が目立つ。児童が自転車と接触することも十分に予想される。中田7丁目交差点付近は、信号が見えにくいので、注意して歩行するようにしなければならない。	自転車ユーザーへ自転車通行帯の走行を促す呼び掛け活動を行う(学)(警・交)	○		○					○		○					○	
52	生出	1	交通	太白1878 茂庭1号線	国道286号線から茂庭1号線に入ったところの横断歩道	横断歩道のすぐ側にバス停があり、車道側からは横断待ちなのかバス待ちなのか分かりづらい。286号線から入ってくる場合、信号待ちの自動車の間に横断歩道があり、信号待ちの自動車が横断歩道の死角となるため、大変危険である。	児童への安全指導(学)	○							○							○	
53	生出	2	交通	主要地方道 仙台村田線	JAから叶屋までの歩道(現在通学路に指定)	傘をさすと歩道から傘がはみ出るほど大変横幅がせまく、すぐ側を多くの車が通行するため接触の危険があり、大変危険である。	通学路の変更(学)	○							○							○	※点検当日追加箇所市道1743から学校東門を通行できるよう検討する(学)
54	四郎丸	1	交通	太白868・太白2460	太白868・太白2460の交差点	停止線、止まれ文字が薄くなっている。	児童への安全指導(学) 「止まれ」「クロスマーク」再塗装(道) 「停止線」の引き直し(警・交)	○	○	○					○	○	○					○	
55	四郎丸	2	交通	太白862	太白882から袋原6丁目方向に向けての横断歩道	横断歩道が薄くなっている。	児童への安全指導(学) 横断歩道の引き直し(警・交)	○		○					○		○					○	
56	四郎丸	3	交通	太白883	太白883・ビレッジハウス四郎丸前	止まれ又はスクールゾーンの文字が消えている。 7:30~8:30、13:00~15:00まで車両通行止めとなっているが、両時間帯とも車両の通行が見られる。	児童への安全指導(学) 外側線、センターライン、外側線の内側にドット線を設置する(道) 注意喚起を促す標識を施工する(警・交)	○	○	○					○	○	○					○	注意喚起標識については警察で設置してない(警・交)
57	袋原	1	交通	太白952	袋原小東門付近T字路	T字路で、見通しが悪く、路側帯が設置されていない。今年に入って、自動車同士の事故が起きている。	児童への安全指導(学) グリーンライン再塗装(道) 外側線設置(南側)(道) 横断歩道の設置(警・交)	○	○	○					○	○	○					○	・道路管理者と現場点検をし、滞留場所確保後、施工予定(警・交)



R4太白区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）
68	郡山	5	交通	東郡山1丁目10番地 と11番地の間	郡山1丁目と郡山2丁目 の境目で飯田保育 所南西側の道路	道幅が非常に狭く、近隣住民の抜け道 となっており、往来に危険がある。	児童への安全指導(学) 地域住民へ自転車通行マナーを呼び掛け (学)	○						○					○	
69	上野山	1	交通	太白1255、1262、1280	交差点付近	幅員が狭く、車両と通学児童が輻輳する。	児童への安全指導(学) 既設交差点付近の視距が悪いことから交 差点の改良を検討する(道) 「止まれ」の標識が道路側に出ているの で、カーブミラーと一体化させる(警・交)	○	○	○				○	未	○				設計中(道)