【別添】

ボックスカルバート点検・修繕計画

令和6年6月

仙 台 市

■仙台市 ボックスカルパート点検・修繕計画[令和6年度版] (令和6年3月末時点)

	5 ボックスカルバート点検・修繕計画【令和6年度		設置年度		規格又は設置内容			健全度			点検の時期						41	を 繕の時		令和6年	3月末時点) 概算事業費
番号	施設名称	管理	和暦 (西暦)	延長 (m)	内空幅 (m)	内空高 (m)	門数	直近の点		主な措置内容	R4	R5	R6	R7	R8	R4	R5	R6	R7	R8	(百万円)
1	宮城学院女子大前歩行者横断道	青葉区	H2 (1990)	73.80	4.50	2.50	1	R3	II	ひび割れ補修等				0				0			35
2	仙山線北山横断道	青葉区	H20 (2008)	9.30	10.60	4.80	1	R2	II	ひび割れ補修等			0								
3	旭ヶ丘歩行者横断道	青葉区	H12 (2000)	36.00	3.00	2.50	1	R3	I	建屋補修				0				0	0		10
4	名掛丁地下歩道	青葉区	S3 (1928)	40.00	2.70	2.30	1	R5	I	ひび割れ補修等		0						0	0	0	10
5	能沢ボックス	宮城総合支所	H18 (2006)	7.80	5.00	3.40	1	R3	I					0							
6	中原浄水場前ボックス	宮城総合支所	S57 (1982)	42.30	2.50	2.50	1	R3	I					0							
7	福室歩行者横断道	宮城野区	H16 (2004)	16.00	4.00	2.50	1	R3	I					0							
8	国道4号パイパス歩行者横断道(下ウ線)	宮城野区	H4 (1992)	37.70	3.00	2.45	1	R5	II	ひび割れ補修等		0									補修済
9	国道4号パイパス歩行者横断道(上り線)	宮城野区	H4 (1992)	37.90	3.00	2.45	1	R5	II	ひび割れ補修等		0								0	10
10	若林区役所前歩行者横断道	若林区	H21 (2009)	16.20	3.30	2.60	1	R3	I					0							
11	貨物線南小泉横断道	若林区	H14 (2002)	12.50	7.50 12.40	3.60 4.70	2	R2	II	ひび割れ補修等			0								補修済
12	二木荒井線 3 号ボックス	若林区	H4 (1992)	400.00	2.00	1.20	1	R3	I					0							
13	大年寺歩行者横断道	太白区	S50 (1975)	33.60	2.50	2.40	1	R3	I					0							
14	馬尾坂ボックス	太白区	H7 (1995)	22.00	2.20	4.00	1	R3	I					0							
15	峰山横断道	太白区	S52 (1977)	8.50	6.00	4.70	1	R3	I	断面修復				0							5
16	赤石樽道線一号ボックス	太白区	S61 (1986)	11.00	2.50	2.00	1	R3	I					0							
17	太白小学校前歩行者横断道	太白区	S50 (1975)	6.70	9.00	4.90	1	R5	I	ひび割れ補修等		0									10
18	JR東北本線歩行者横断道	太白区	H17 (2005)	30.00	7.00	2.80	1	R5	I			0									
19	馬引沢ボックス	太白区	S42 (1967)	18.50	3.80	3.80	1	R5	I	【修繕済み】		0				0	0				42
20	寺山ボックス	秋保総合支所	S60 (1985)	19.60	3.00	2.00	1	R3	I					0							
21	太田ボックス	秋保総合支所	S50 (1975)	24.00	4.50	4.50	1	R3	Ш	損傷箇所撤去 ・再設置				0					0		100
22	野中白沢線1号ボックス	秋保総合支所	S58 (1983)	10.50	1.70	1.50	1	R3	I					0							
23	泉口ボックス	秋保総合支所	S58 (1983)	14.50	2.70	1.50	1	R3	I					0							
24	馬場新川線1号ボックス	秋保総合支所	H15 (2003)	16.00	10.00	5.00	1	R2	I				0								
25	馬場新川線2号ボックス	秋保総合支所	H15 (2003)	16.60	10.00	5.00	1	R2	I				0								
26	芋生沢 1 号ボックス	秋保総合支所	H8 (1996)	14.10	5.00	3.00	1	R5	I	ひび割れ補修等		0					0				10
27	芋生沢 2 号ボックス	秋保総合支所	H10 (1998)	72.00	3.00	2.50	2	R5	I	ひび割れ補修等		0								0	10
28	芋生沢 3 号ボックス	秋保総合支所	H11 (1999)	46.00	3.00	2.50	2	R5	I	ひび割れ補修等		0								0	10
29	馬場新川線跨道ボックス	秋保総合支所	H13 (2001)	28.50	4.50	4.00	1	R5	II	ひび割れ補修等		0									補修済
30	南光台 1 号横断道	泉区	H13 (2001)	28.00	7.65	4.60	1	R2	I	ひび割れ補修等			0							0	10
31	鶴ケ丘歩行者横断道	泉区	S50 (1975)	14.80	3.00	2.60	1	R3	I					0							
32	泉ケ丘横断道(車道)	泉区	S50 (1975)	38.50	6.50	4.70	1	R2	II	ひび割れ補修等			0			0					24
33	泉ケ丘横断道(歩道)	泉区	S50 (1975)	46.65	3.00	2.50	1	R3	I	ひび割れ補修				0		0					19
34	大森ボックス	泉区	H13 (2001)	11.50	4.00	3.00	1	R3	I	【維持補修】				0							
35	青木平1号ボックス	泉区	H14 (2002)	12.50	3.00	4.00	1	R3	I	【維持補修】				0							
36	立田ボックス	泉区	S55 (1980)	6.00	2.00	1.50	1	R3	I					0							
37	荒巻大和町線横断道	泉区	H19 (2007)	42.00	11.50	7.50	1	R2	II	ひび割れ補修等			0				0				10
38	青木平 2 号ボックス	泉区	H15 (2003)	10.90	4.00	3.00	1	R3	I					0							
39	泉高校前歩行者横断道	泉区	S60 (1985)	23.00	3.00	2.50	1	R5	I			0									

■仙台市 ボックスカルバート点検・修繕計画【令和6年度版】 (令和6年3月末時点)

番号	施設名称		設置年度 和暦 (西暦)	規格又は設置内容			健全度							100 000 000 444 444							
		管理		延長	内空幅	内空高	門数			主な措置内容	5.4		検の時			D.4		経絡の服			概算事業費 (百万円)
			(二/二)	(m)	(m)	(m)		直近の点	快拍来		R4	R5	R6	R7	R8	R4	R5	R6	R7	R8	
40	七森ボックス	秋保総合支所	H30 (2018)	32.20	4.00	3.50	1	R3	I					0							
41	鍛治谷地堀函渠	宮城野区	H30 (2018)	32.74	3.70	2.10	1	R4	I		0										
42	1号水路函渠	宮城野区	H30	38.95	2.20	1.80	1	R4	I		0										
			(2018)		2.20	1.30	1			$\overline{}$											
43	2号水路函渠	宮城野区	H30	E0 70	2.00	1.40	1	R4	п		0										
43	25小田凶朱	西城野位	(2018)	58.70	2.00	1.80	1	K4													
			H30		2.50	1.80	1			$\overline{}$	+										
44	3号水路函渠	宮城野区	(2018)	41.45	2.50	1.50	1	R4	II		0										
45	落堀函渠	宮城野区	R1 (2019)	47.40	2.20	2.10	1	R4	II		0										
46	桶筒堀函渠	宮城野区	R1 (2019)	41.84	5.60	2.60	1	R4	I		0										
47	提灯堀函渠	宮城野区	H30 (2018)	37.64	3.50	2.10	2	R4	I		0										
48	16号水路函渠	宮城野区	H30 (2018)	53.80	3.60	1.80	1	R4	I		0										
49	新大堀函渠	若林区	H30 (2018)	51.76	3.60	2.30	2	R4	П		0										
50	17号水路函渠	若林区	H30 (2018)	24.42	5.50	2.00	1	R4	I		0										
51	北長沼堀函渠	若林区	H30 (2018)	31.34	4.80	2.40	2	R4	П		0										
52	11号水路函渠	若林区	R1	49.07	1.60	1.80	1	R4	I		0										
32	11つ小山凶米	2446	(2019)	45.07	1.60	1.30	1	17-7													
53	二郷堀函渠	若林区	R1 (2019)	40.86	5.25	2.30	4	R4	I		0										
54	日辺排水路函渠	若林区	R1 (2019)	42.70	2.50	2.20	1	R4	I		0										
55	中野東排水路函渠	若林区	R1 (2019)	42.97	2.00	1.00	1	R4	I		0										
					2.00	1.80	1				Ĭ										
56	藤塚排水路函渠	若林区	R1 (2019)	53.10	2.00	1.80	1	R4	п		0										

: 道路法等の改正により点検が義務付けられた施設

(内空幅が2車線程度(概ね6m)以上の道路である施設)