【別添】

トンネル、シェッド・シェルター点検・修繕計画

令和6年6月

仙 台 市

■仙台市 トンネル, シェッド・シェルター点検・修繕計画【令和5年度版】 《トンネル》

(令和6年3月末時点)

番号	施設名称	管理	設置年度和暦 (西暦)	規格又は設置内容 延長 幅員		健全度		主な措置内容		点	検の時	期			修	概算事業費			
				(m)	(m)	直近の	点検結果		R3	R4	R5	R6	R7	R3	R4	R5	R6	R7	(日万円)
1	亀岡トンネル	青葉区	S56 (1981)	60.0	5.5	R4	I	【修繕済】		0									_
2	瞑想の松トンネル	青葉区	S61 (1986)	170.0	6.5	R1	I	【修繕済】				0							_
3	北山トンネル(下り線)	青葉区	H23 (2011)	843.0	6.5	R1	I	【修繕済】				0							_
4	北山トンネル(上り線)	青葉区	H23 (2011)	629.0	6.5	R1	I	【修繕済】				0							_
5	馬越石トンネル	太白区	S48 (1973)	60.0	6.0	R4	I	【修繕済】		0									_
6	さかのしたトンネル	太白区	S52 (1977)	130.0	4.0	R4	I	【修繕済】		0									_
7	下追沢トンネル	秋保総合支所	S40 (1965)	47.0	4.0	R4	I	【修繕済】		0									_
8	九の森トンネル	泉区	H2 (1990)	291.0	6.0	R4	I	【修繕済】		0									_
9	将監トンネル(下り線)	泉区	H2 (1990)	791.0	6.5	R5	I	【修繕済】			0			0					_
10	将監トンネル(上り線)	泉区	H2 (1990)	791.0	6.5	R5	I	【修繕済】			0			0	0				_
11	南光台トンネル(下り線)	泉区	H31 (2019)	223.0	6.5	R3	I	【経過観察】	0										_
12	南光台トンネル(上り線)	泉区	H31 (2019)	223.0	6.5	R3	I	【経過観察】	0										_

《シェッド・シェルター》

番号	施設名称	管理	設置年度和暦(西暦)	規格又は設置内容		健全度			点検の時期					修繕の時期					概算事業費
				延長 (m)	幅員 (m)	直近の点検結果		主な措置内容	R3 R4 R5 R6 R7					R3 R4 R5 R6 R7					(百万円)
			, ,	(111)	(111)	直足9%	WINNEY.		IX3	IXT	I(J	NO	107	IK3	IXT	I(3	RO	IX7	
1	大倉シェッド	宮城総合支所	S36 (1961)	150.0	5.8 ~6.2	R2	I	防錆処理					0						20
2	釜淵シェッド	秋保総合支所	H1 (1989)	96.0	8.7 ~12.1	R2	I						0						_
3	泉ヶ岳スノーシェルター	泉区	S61 (1986)	303.0	11.3	R2	I	【修繕済】					0	0	0				_