

【別添】

---

地下自転車等駐車場・地下通路 点検・修繕計画

令和5年 3月

仙 台 市

■仙台市 地下自転車等駐車場・地下通路 点検・修繕計画【令和5年度版】

(令和5年3月末時点)

番号	施設名称	設置年度 和暦 (西暦)	健全度		主な措置内容	点検の時期					修繕の時期					概算事業費 (百万円)		
			直近の点検結果			R5	R6	R7	R8	R9	R5	R6	R7	R8	R9			
1	広瀬通地下自転車等駐車場	S63 (1988)	R4	Ⅱ	経過観察				○									-
2	青葉通地下自転車等駐車場	H3 (1991)	R4	Ⅰ	経過観察				○									-
3	仙台駅西口北地下自転車等駐車場	H8 (1996)	R4	Ⅱ	経過観察				○									-
4	仙台駅東口地下自転車等駐車場	H14 (2002)	H30	Ⅱ	経過観察	○												-
5	地下鉄北仙台駅自転車等駐車場	H8 (1996)	H30	Ⅱ	経過観察	○												-
6	青葉通一番町駅地下自転車等駐車場	H29 (2017)	H30	Ⅱ	経過観察	○												-
7	仙台駅東西地下自由通路	H12 (2000)	H31	Ⅱ	経過観察		○											-
8	仙台駅西口中央地下歩道	S62 (1987)	H31	Ⅱ	経過観察		○											-
9	広瀬通地下歩道	S61 (1986)	H31	Ⅱ	経過観察		○											-
10	青葉通地下道	H3 (1991)	R3	Ⅱ	経過観察			○										-
11	泉中央地下自由通路	H17 (2005)	R3	Ⅱ	経過観察			○										-
12	八木山動物公園駅地下歩道	H29 (2017)	R3	Ⅰ	経過観察			○										-
13	仙台駅西口南部地下歩道	R3 (2021)	R3	Ⅰ	経過観察			○										-

※本計画の対象施設は、地下構造物のため気象等の変化による影響が比較的少なく、変状の進行が遅いものと考えられることから、令和5年度版における計画期間内での修繕予定はない。ただし、今後の点検結果により修繕を行う場合がある。