

令和 5 年度 河川巡視の実施結果について

消防局警防部警防課

1 管轄消防署・巡視責任者、管轄消防団及び巡視箇所等

管轄消防署	巡視責任者、管轄消防団、巡視箇所及び特記事項		
【青葉消防署】	巡視責任者	青葉消防署長・青葉区長	
	管轄消防団	青葉消防団	
巡視日	河川名	巡視箇所	特記事項
令和 5 年 4 月 20 日	梅田川	上杉六丁目地内	令和元年東日本台風により川岸が損傷した箇所があったが、令和 2 年度に復旧工事を完了している。今回の巡視で復旧工事箇所について異常のないことを確認した。
		台原一丁目地内	堆積した土砂を除去する河道掘削工事を令和 2 年度に実施している。今回の巡視において異常のないことを確認した。
		梅田町地内	現在は使用していない農業用水の取水堰があり、県土木事務所職員より市の土木担当者へ撤去を依頼中との説明を受けた。
備考（他特記事項等）			

【宮城野消防署】	巡視責任者	宮城野消防署長・宮城野区長	
	管轄消防団	宮城野消防団	
巡視日等	河川名	巡視箇所	特記事項
令和 5 年 4 月 10 日	梅田川	苦竹量水標	大田見橋に設置されている量水標の現状を確認した。量水標全体にサビのような変色が見られるが、機能上の問題はない。
令和 5 年 4 月 24 日 (担当：高砂分署)	七北田川 左岸	白鳥地内	重要水防箇所（洗掘）に異常は認められず。
		高砂二丁目地内	重要水防箇所（洗掘）に異常は認められず。重要水防箇所を含む高砂大橋付近は護岸工事（災害復旧事業）が行われていた。
		福室二丁目地内	重要水防箇所（水衝）に異常は認められず。
令和 5 年 4 月 24 日 (担当：岩切出張所)	七北田川 右岸	岩切畑中地内	重要水防箇所（水衝）に異常は認められず。
	七北田川 左岸	岩切西河原地内	
備考（他特記事項等）			

【若林消防署】	巡視責任者	若林消防署長・若林区長	
	管轄消防団	若林消防団	
巡視日	河川名	巡視箇所	特記事項
令和5年4月21日	広瀬川	広瀬橋量水計 付近堤防	巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異常は認められない。危険箇所なし。
備考（他特記事項等）		広瀬川の水量計測については、非常時の目視計測方法を消防団と確認した。また、仙台河川国道事務所より、量水計、堤防、及び樋門（樋管）について説明を受けた。	

【太白消防署】	巡視責任者	太白消防署長・太白区長	
	管轄消防団	太白消防団	
巡視日	河川名	巡視箇所	特記事項
令和5年4月17日	旧笹川	谷地堀（準用河川） [谷地堀二号橋]～谷地堀・旧笹川合流地点～旧笹川[北目橋] 旧笹川・名取川水門	谷地堀[谷地堀二号橋]から、旧笹川合流地点・旧笹川北目橋まで、更に旧笹川・名取川水門の巡視を実施。護岸の崩れや洗掘等の異常は認められない。危険箇所なし。
備考（他特記事項等）		谷地堀については、年度ごとの計画に基づき護岸改修工事中である（以前浸水被害が発生している谷地堀の区間での重点的な整備を、宮城県の排水機場整備と併せ、令和3年度～令和7年度で浸水重点事業として実施している）。 護岸工事は、令和7年度までに完了する予定。なお、令和8年度以降も改修事業は継続の見込み。引き続き、工事の進捗状況等について、関係機関と情報共有を図っていく。	

【泉消防署】	巡視責任者	泉消防署長・泉区長	
	管轄消防団	泉消防団	
巡視日	河川名	巡視箇所	特記事項
令和4年5月21日 ～令和5年3月3日 ※期間中13回実施	七北田川	赤生津大橋～馬橋 市名坂量水標周辺、 小角量水標周辺	巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異常は認められない。危険箇所なし。
令和4年7月17日	要害川	要害橋付近	巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異常は認められない。危険箇所なし。
令和4年10月30日		全域	
令和5年2月9日		要害橋付近	
備考（他特記事項等）		<ul style="list-style-type: none"> 令和4年6月20日：区民生活課との合同巡視(新馬橋工事現場) 令和4年7月7日：危機管理局防災計画課との合同巡視(小角量水標周辺) 令和4年10月31日：新馬橋竣工後、巡視実施。異常なし。 北中山2丁目残土捨て場について、令和5年2月から県委託業者により復旧工事中。七北田川への影響なし。 	

【宮城消防署】	巡視責任者	宮城消防署長・宮城総合支所長	
	管轄消防団	宮城消防団	
巡視日	河川名	巡視箇所	特記事項
令和5年2月16日	蒲沢川	芋沢字向寺地内	令和4年度第1回仙台市雨水対策委員会結果を受け調査実施。河川浸水対策事業としてR5年度 ^{しゅんせつ} 浚渫工事を予定している。
令和5年4月21日	広瀬川 左岸	芋沢字新田地内 洛風苑・西仙台病院付近	異常なし。広瀬川の支流となっている聖川に架かる大堀橋周囲は、護岸工事が行われていることを確認した。
		芋沢字 大竹新田地内 いずみ興産(株)付近	巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異常は認められない。改修工事等の予定なしとのこと。
	芋沢川	芋沢字向田地内 明仙橋付近	巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異常は認められない。
備考（他特記事項等）		明仙橋から北側（上流側）約150mの地点において、橋脚の建設工事を実施中。	

2 参加機関

消防局	各消防署警防課・消防分署
消防団	各消防団
国・県	国交省東北地方整備局仙台河川国道事務所名取川出張所 宮城県仙台土木事務所
関係部局	危機管理局 建設局下水道建設部河川課 建設局下水道北管理センター 建設局下水道南管理センター 都市整備局宅地保全課 各区役所

3 参加人員（延べ人員）

消防署管内	消防職員	消防団員	他関係機関	計
青葉	16名	5名	4名	25名
宮城野	26名	0名	6名	32名
若林	10名	21名	8名	39名
太白	7名	3名	14名	24名
泉	72名	11名	5名	88名
宮城	9名	3名	3名	15名
合計	140名	43名	40名	223名