

仙台城跡石垣復旧現況写真



本丸北西石垣被災状況 (平成 23 年 4 月撮影)

清水門石垣被災状況：角部が変形 (平成 23 年 4 月撮影)

本丸北西石垣復旧状況 (平成 27 年 1 月撮影)

清水門石垣復旧状況 (平成 27 年 1 月撮影)

○凡例○
--- 工事区間