


現在の対応状況



(1) 通行規制関係

車両歩行者通行止め

歩行者通行可(4/28より)



(2) 清水門石垣

大型土のう設置(4/25 設置)



北側



南側

(3) 中門石垣 大型土のう設置 (R3 地震より継続)



(4) 本丸北西石垣

ブルーシートで亀裂の部分を養生。R3 地震から継続しており、今回の地震を受けて、養生の範囲を拡大している。