

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
							学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署			警察署 (生活安全課)	その他
71	鶴谷	交通	宮城野区230	自由ヶ丘郵便局付近	カーブで見通しが悪い。自動車もスピードを落とさない。	・児童への交通安全指導(学) ・郵便局に対し利用者の駐車マナーの改善を依頼する(学) ・減速マークやドットラインの設置を検討(道) ・登下校時の警戒・警らの強化(警・交)	○	○	○				○	○	○			○		
72	鶴谷	交通・防犯	宮城野区299	安養寺・自由ヶ丘(大堤北側)	崖沿いのため、大雨時に土砂崩れの心配がある。	・通学路の変更について検討(学) ・パトカーによるパトロールの強化(警・生)	○				○							○		
73	幸町	交通	幸町二丁目2号線	幸町2丁目17(朝日ブラザ横)	登校時間帯通行禁止だが、通行車両が多く道幅が狭い。歩行や横断に危険が伴う。	・児童への交通安全指導(学) ・父母教師会・学校ボランティア防犯巡視員等の見守り位置の工夫(学)	○						○						○	
74	幸町	交通	幸町中学校東通線	幸町1丁目18付近交差点	見通しが悪い三叉路で、北側から進行する乗用車等と南側から進行する自転車等が、互いにとって死角となる。	・児童への交通安全指導(学) ・父母教師会・学校ボランティア防犯巡視員等への呼びかけ(学)	○						○						○	カーブ路のため横断歩道の設置は困難(警・交)
75	幸町	交通	東仙台幸町線と二の森1号線の間	二の森5	道幅が狭い道路の上、側溝が覆われていないので、子供が落ちたり車のタイヤがはまったりして危険。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	民有地内の側溝であるため、対策は困難(警・交)
76	幸町	交通	二の森2号線	二の森17	スクールゾーンで7:30~8:30まで車両通行禁止にもかかわらず、車両の出入りがある。道幅が狭く、住宅も道ぎりぎりに密接して建っているが、バスも含め大型車両が通行している。朝の通学時間帯は、スピードを上げた自動車や自転車が行き交うため、子供たちがかなり注意しながら通行している。	・児童への交通安全指導(学) ・外側線の引き直しと路肩のカラー化を検討(道) ・交通指導取締りの強化(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
77	幸町	交通	東仙台幸町線	二の森3付近	信号機のあるT字路交差点。交通量が多く、通勤・通学の自動車や自転車が、多い。歩道の道幅はとて狭く、朝は子供たちが信号待ちをしているが、猛スピードで自転車が通っていく。歩道、車道両方を自転車が通行している。昨年度は本校児童と自転車との接触事故が3件発生した。	・児童への交通安全指導(学) ・父母教師会、学校ボランティア防犯巡視員、民生委員児童委員等への呼び掛け(学) ・通学時間帯における街頭自転車指導の実施(警・交)	○		○				○		○				○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
							学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署			警察署 (生活安全課)
78	幸町	交通	東仙台幸町線	二の森1-34付近	登校時間帯通行禁止だが、通行車両が多く道幅が狭い。	・児童への交通安全指導(学) ・父母教師会・学校ボランティア防犯巡視員等の見守り位置の工夫(学)	○						○					○	
79	幸町	交通	宮城野18(幸町二丁目6号線)	幸町中学校から幸町小学校前を通り、東仙台幸町線までの区間	登校時間帯通行禁止だが、通行車両が多いため、歩行者に危険が伴う。	・児童への交通安全指導(学) ・父母教師会、学校ボランティア防犯巡視員、民生委員児童委員等への呼び掛け(学) ・交通指導・取締りの強化(警・交)	○		○				○		○			○	
80	西山	交通	宮城野135(西風線)	宮城野135の東仙台1丁目21・23番地付近	道幅が狭い上に交通量が多いため、路側帯の上を車両が通行している。児童と車両が非常に接近している。	・該当道路を通らず、指定通学路を迂回するよう教職員・児童・保護者に通知(学)	○						○					○	
81	西山	交通	宮城野141(東仙台燕沢線)	ヘアサロンはうす駐車場前T字路	朝の通勤時間帯に鶴ヶ谷方面から利府街道に向けて渋滞する。車がつながるなか、T字路の横断歩道を東から西へ渡る児童がいる。南から北へ向かう車は児童が突然現れるため、危険。毎朝学校ボランティアが立ち、車を止めて児童を横断させている。ミラーは設置されているが、危険な状態は続いている。	・児童への交通安全指導(学) ・減速しない車両について、タクシー協会へ連絡(学) ・文字の引き直しの検討(道) ・横断歩道・法定外表示の工事申請を実施(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	
82	高砂	交通	宮城野723(高砂田子1号線)	高砂拳友会空手道場北側交差点	横断歩道の終わりが高い塀がある部分となっており、車からは塀から出てくる子供たちが見えず危険である。地域の方からは、横断歩道の位置を西側に移動した方が良いのではないかと意見がある。	・十字マークの引き直し(道)								○				○	
83	高砂	交通	一般県道141	福田町交差点から北へ向かう道路	交差点へ登る歩道の脇が工事中で、穴が開いたようになっている。穴の深さは約3mほどで、歩道側にはガードレールが設置されているが、反対側には設置されていない。また、道路の塗装が剥がれている部分や道路の段差も多い。子供たちが歩く際に躓いたりなど、危険である。	・所有者への対策依頼について検討(学)	○						○					○	

R3宮城野区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考			
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）	その他	
84	福室	交通	宮城野738(新田線)	福室児童館前	児童館前がカーブになっており見通しが悪い。道幅も狭く、交通量も多い。スピードを出して通行する車が多い。常に児童と車両が近く接触の危険もある。下館指導と共に職員が下館時危険箇所を児童が通り過ぎるまで見守っているが、地域の方からも不安の声があがっている。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 区画線(外側線)の引き直し(道) 「歩行者注意」の設置(道) NTTに対し電柱に車への注意喚起表示の設置を申請(児童館) 	○	○					○	○					○		
85	福室	交通	宮城野740(高砂住宅幹線2号線)	福室希望園前	交通量が多く、歩行者の横断も多い。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 登下校時には信号のある横断歩道を利用するよう指導(学) 	○						○							○	
86	福室	交通	宮城野730 宮城野730・735 交差点	福室5丁目と4丁目間のT字路	細い路地で見通しが悪いうえ、県道今市福田線から中野栄方面へ抜ける道で交通量が多い。カーブミラーが設置されているものの、深山神社方面から進入した車からは福室小学校側から南下する児童を発見しにくい。福室小学校から南下すると塀に囲まれており見通しが悪い。また、一時停止やカーブミラーの確認をせずに児童が出てしまうことがある。R3.6福室小学校側から南下した児童の飛び出しによる乗用車との接触事故あり。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 	○						○						○	看板設置・法定外表示の設置・カーブミラーの更新等の対策は実施済(道)	
87	鶴谷東	交通	宮城野251(鶴ヶ谷16号線) 宮城野237(鶴ヶ谷3号線)	鶴ヶ谷中央公園東側交差点	横断歩道はあるが、信号機がない。朝の通勤時間帯は自動車の往来が激しい。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 職員・PTA・ボランティアによる巡回指導(学) 信号機ヒアリングに登載し、信号機設置の検討(警・交) 	○		○				○		○				○		
88	鶴谷東	交通	宮城野234(鶴ヶ谷中央線) 宮城野250(鶴ヶ谷15号線)	鶴谷東小学校南東角の交差点	信号機のない交差点。通勤車両の往来が激しい。さらに坂の途中にあるため、見通しが悪い。直線の坂道のため、自動車の速度は出ている。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 職員・PTA・ボランティアによる巡回指導(学) 街路樹の撤去について検討(道) 交通指導取締りを検討(警・交) 	○	○	○				○	○	○				○		
89	柊江	交通	宮城野192(第三高等学校前線)	柊江小学校西側道路	車道と歩道の間にガードレールがない。	<ul style="list-style-type: none"> ガードレール設置の検討(道) 		○							○				○		