

H26 七北田小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

97

・道路幅員が狭く、歩道も未整備のため、歩行者が危険である。

<対策メニュー>

・宮城県交通安全施設業協同組合の協力により路側帯のカラー化(道)

96

・道路幅員が狭く、歩道も未整備のため、歩行者が危険である。



<対策メニュー>

・道路拡幅予定(道)
・側溝蓋部の段差は、擦りつけなどにより段差解消(道)

95

・歩行者・車の分離信号がよく理解されず、斜め横断等がある。

<対策メニュー>

・スクランブル交差点化について、道路管理者と警察で協議(道・警)



— : 通学路

● : 要対策箇所