

H26 六郷小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

55

- ・畑にアパートが新築され、見通しが非常に悪くなった。



<対策メニュー>

- ・カーブミラー設置(道)

56

- ・歩道が狭いため、歩行者と自動車等の事故が多発している。



<対策メニュー>

- ・道路拡幅により、両側に歩道を設置(道)

— : 通学路

● : 要対策箇所

