

# H26 立町小学校 通学路対策箇所図



**【対策検討メンバー】**  
 ・教育委員会、学校、PTA(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署(警)

**3**  
 ・自転車がスピードを出して通過する。歩行者、自転車、自動車と交錯する  
 <対策メニュー>  
 ・学校による交通指導(学)

**6**  
 ・歩道と車道の区別がない  
 ・見通しが悪い  
 <対策メニュー>  
 ・学校による交通指導(学)

**5**  
 ・歩道と車道の区別がない  
 <対策メニュー>  
 ・学校による交通指導(学)

**4**  
 ・歩道と車道の区別がない  
 <対策メニュー>  
 ・学校による交通指導(学)

**7**  
 ・歩道と車道の区別がない  
 ・有料駐車場があり、車の出入りが多い  
 <対策メニュー>  
 ・学校による交通指導(学)

**1**  
 ・中央分離帯が無い部分を、歩行者が横断。  
 <対策メニュー>  
 ・学校による交通指導(学)

**2**  
 ・側溝蓋の凹凸により歩行者が転びやすい  
 <対策メニュー>  
 ・側溝蓋の補修(道)



— : 通学路  
 ● : 要対策箇所