


H26 川平小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】**
- ・教育委員会、学校、PTA(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署(警)



20

・階段と道路が接する箇所の見通しが悪く危険。



<対策メニュー>

- ・公園管理者に伐採の申入れ(道)
- ・通学路標識破損への対応(道)

21

・歩道が狭く、切下げが行われていない箇所がある。



<対策メニュー>

- ・バリアフリーを見据えた改良の検討(道)

— : 通学路

● : 要対策箇所